

## 安全召回詳情

編號	10000607
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	SUBARU BRZ
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	電子轉向系統內的控制單元及改良線束
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回行動所涉及的車輛有機會在行駛時失去電子轉向系統 (EPS) 的輔助，隨之亮起 EPS 的警告燈。此現象之成因為該系統的線束中連接器尾端上的鍍錫脫落，使其與電子控制單元 (ECU) 接觸不良，導致電子轉向系統 (EPS) 失效及亮起 EPS 警告燈。
修正行動	更換電子轉向系統內的控制單元及改良線束
製造日期	2013-2015 年
回收行動開始日期	2016 年 8 月 24 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	JF1ZC6K81DG002106	24	JF1ZC6K81EG005226
2	JF1ZC6K72DG002155	25	JF1ZC6K81EG005671
3	JF1ZC6K81DG002216	26	JF1ZC6K81EG005675
4	JF1ZC6K72DG002237	27	JF1ZC6K81EG005678
5	JF1ZC6K72DG002247	28	JF1ZC6K81FG007098
6	JF1ZC6K81DG002269	29	JF1ZC6K81FG007099
7	JF1ZC6K81DG002293	30	JF1ZC6K81FG007353
8	JF1ZC6K81DG002313	31	JF1ZC6K81FG007356
9	JF1ZC6K81DG002325	32	JF1ZC6K81FG007879
10	JF1ZC6K81DG002326	33	JF1ZC6K81FG007909
11	JF1ZC6K81DG002388		
12	JF1ZC6K72DG002498		
13	JF1ZC6K72DG003518		
14	JF1ZC6K72DG003546		
15	JF1ZC6K72DG003561		
16	JF1ZC6K72DG003574		
17	JF1ZC6K72DG003637		
18	JF1ZC6K72DG003674		
19	JF1ZC6K72DG003684		
20	JF1ZC6K72DG003819		
21	JF1ZC6K72DG003833		
22	JF1ZC6K72DG003836		
23	JF1ZC6K81EG005055		