

安全召回詳情

編號	10000614
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換前座乘客安全氣囊
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回與安全氣袋充氣裝置有關，由於有關汽車之前座乘客安全氣袋充氣裝置內的組件安裝不妥，引致車輛於停泊或閒置時，安全氣袋有機會不當地展開。
修正行動	更換前座乘客安全氣囊
製造日期	2015 年 12 月 至 2016 年 1 月
回收行動開始日期	2016 年 9 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTDKB3FU803504485
2	JTDKB3FU203503638
3	JTDKB3FU303503471
4	JTDKB3FU303504099
5	JTDKB3FU403504807