

安全召回詳情

編號	10000669
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	LFA/IS250/IS250C
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	更換前座乘客安全氣袋 / 充氣裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	根據零件供應商高田(Takata Corporation)所提交的報告中指出，召回之主要原因與前座乘客安全氣袋充氣裝置退化有關。當充氣裝置長期遇上高濕度、高溫度等情況，會引致破裂的可能性。當車輛受撞擊而令安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會因破裂而導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。
修正行動	更換前座乘客安全氣袋 / 充氣裝置
製造日期	LFA: 2011 年 1 月至 2012 年 6 月 IS250/IS250C: 2012 年 3 月至 2012 年 8 月
回收行動開始日期	2017 年 1 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月

1	JTHBK262005174661
2	JTHBK262205169431
3	JTHBK262205170031
4	JTHBK262205174645
5	JTHBK262205179019
6	JTHBK262305169499
7	JTHBK262305183063
8	JTHBK262305185296
9	JTHBK262505176826
10	JTHBK262605179038
11	JTHBK262705169621
12	JTHBK262705181199
13	JTHBK262805167358
14	JTHBK262905167465
15	JTHBK262905171662
16	JTHBK262905185268
17	JTHBK262X05185246
18	JTHFK252002525962
19	JTHFK252002526674
20	JTHFK252302524644
21	JTHHX8BH301000227
22	JTHHX8BH501000018
23	JTHHX8BH601000366