

安全召回詳情

編號	10000674
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	smart fortwo / 453
代理商 (查詢電話)	仁孚鯽魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	為多媒體系統進行編程和 SCN 編碼 (5490437)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	“MirrorLink™”功能被激活。手機和車輛多媒體系統之間的連接可以用這個功能來建立。手機的內容（例如，文本消息，照片等）可以在車輛的多媒體系統顯示器上顯示。然而當車輛行駛或處於靜止狀態時顯示照片，視頻和文字信息是違法。
修正行動	為受影響汽車的多媒體系統控制單元重新編程和編碼。
製造日期	2015年7月2日至2016年2月25
回收行動開始日期	2017年3月21日
估計回收行動的完成日期	2017年12月31日

- 1 WME4533422K034911
- 2 WME4533422K034918
- 3 WME4533422K064753
- 4 WME4533422K064818
- 5 WME4533422K102844
- 6 WME4534422K104536
- 7 WME4533422K104691