

安全召回詳情

編號	10000709
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	V8 Vantage, V8 Vantage S
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	變速箱軟件更新
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	作為 2012 軟件更新的一部分，自動離合器存儲的調整設置未被刪除和重新學習。這些存儲的設置無法兼容更新軟件，在某些情況下還可能導致運行故障。在受不當變速箱軟件更新影響的車輛中，離合器無法正確調校，導致變速箱可能進入空檔而不會向駕駛員發出警告，從而損失動力。在此情況下，駕駛員無法保持現有速度或加速，除非手動選擇一個檔位。轉向和剎車可始終正常工作，但是撞車風險將會增加。
修正行動	我們會更新變速箱軟件，完成離合器自學習流程。如有必要，免費為您維修或更換離合器系統。
製造日期	2010 年 7 月至 2012 年 8 月
回收行動開始日期	2017 年 7 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 4 月

1	SCFGJBDL7BGC15174
2	SCFGJBDL2BGC15177
3	SCFGJBDL0BGC15324
4	SCFGJBDL2BGC15325
5	SCFGJBDL8BGC15328
6	SCFGJBDL6BGC15392
7	SCFGJBDL8BGC15393
8	SCFEJBDL1CGC15793
9	SCFGJBDL4CGC15795
10	SCFEJBDL2CGC16273
11	SCFEJBAK9CGC16525
12	SCFEJBAK0CGC16526
13	SCFGJBEL2CGD16008
14	SCFEJBBK0CGD16527
15	
16	
17	

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33