

## 安全召回詳情

編號	10000711
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	DB11
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	胎壓監測系統配置不正確
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	有部分 Aston Martin DB11 車輛在輪胎監測系統 (TPMS) 中存在了不正確的編碼。如果車輛的輪胎壓力由於洩漏或穿刺而減少，TPMS 系統有機會忽略在輪胎壓力過低的情況下給予駕駛員警告。
修正行動	我們會更新輪胎監測系統的編碼。
製造日期	2016 年 10 月至 2017 年 6 月
回收行動開始日期	2017 年 7 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 4 月

1	SCFRLFAV1HGL00484
2	SCFRLFAV0HGL00492
3	SCFRLFAV6HGL00500
4	SCFRLFAV6HGL00626
5	SCFRLFAV2HGL00865
6	SCFRLFAV6HGL00898
7	SCFRLFAV6HGL00903
8	SCFRLFAV8HGL01406
9	SCFRLFAV5HGL01413
10	SCFRLFAV0HGL01416
11	SCFRLFAV0HGL01450
12	SCFRLFAV1HGL01473
13	SCFRLFAVXHGL01603
14	SCFRLFAV7HGL01669
15	SCFRLFAV8HGL02426
16	SCFRLFAV2HGL02521
17	SCFRLFAVXHGL02573
18	SCFRLFAV0HGL02601
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45