

安全召回詳情

編號	10000746
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	C-Class / 204
代理商 (查詢電話)	仁孚香港仔維修中心: 2552 8298 仁孚鰂魚涌維修中心: 2563 4333 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	返修轉向柱 (4692149)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p> <p>受影響車輛的轉向柱可能沒有足夠的接地。若轉向柱開關模塊中的連接有內部損壞，司機安全氣袋可能會在沒有明顯原因的情況下因為靜電放電而引發。</p> <p>這可能增加導致司機受傷的風險以及事故風險。</p> <p>儀表組中的安全氣袋警告信息以及紅色安全氣袋指示燈事先提示司機是否有損壞。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	
修正行動	於受影響車輛轉向柱上確保足夠的接地作為預防措施。
製造日期	2012年6月19日至2013年4月16日
回收行動開始日期	2018年1月4日
估計回收行動的完成日期	2018年4月30日

1	WDD2040312A746704
2	WDD2040312A763066
3	WDD2040312A778300
4	WDD2040312A833761
5	WDD2040312A843716

6	WDD2040312A843816
7	WDD2040312A843887
8	WDD2040312A854672
9	WDD2040312A856079
10	WDD2043312G006574

11	WDD2043312G129998
12	WDD2043772F937430
13	WDD2043772F956417
14	WDD2043772F967278
15	WDD2043772F991988
16	WDD2043772F992898
17	WDD2043772F998370