

安全召回詳情

編號	10000832
製造商	凌志
車輛類別	私家車
型號	SC430
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4922)
主題	前座乘客安全氣袋充氣裝置 (再更換)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	需要召回再更換前座乘客安全氣袋充氣裝置。這是由於該充氣裝置內的物料，若長期處於濕度和溫度極高的環境中，有可能會降低效能。當車輛遇到撞擊而又觸發安全氣袋彈出時，充氣裝置有機會破裂並導致安全氣袋未能完全展開，此情況或有機會增加乘客之受傷風險。
修正行動	更換前座乘客安全氣袋充氣裝置
製造日期	2000 年至 2003 年
回收行動開始日期	2018 年 12 月
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月

1	JTHFN48Y000017036
2	JTHFN48Y100013657
3	JTHFN48Y200032413
4	JTHFN48Y300019881
5	JTHFN48Y400013703
6	JTHFN48Y600015310
7	JTHFN48Y800011131