

安全召回詳情

編號	10000836
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	重型貨車
型號	極地白色的 Antos, Actros 及 Arocs / 963 & 964
代理商 (查詢電話)	仁孚商用汽車維修中心: 2637 2988
主題	前蓋板空氣導流板鬆離 (8896060)
進度	進行中 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知餘下受影響車輛的底盤編號見下列清單 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”記載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。
受影響車輛的底盤號碼	前蓋板空氣導流板的外部部分可以部分地或完全地從內部部分或車輛上分離。 在最不利的情況下，外部（約 750 克）可能完全脫離車輛並脫落。這可能會增加發生事故的風險。
修正行動	作為預防措施，為可能受影響的車輛的兩側安裝新的導流板。
製造日期	2017 年 8 月 29 日至 2018 年 8 月 22 日
回收行動開始日期	04/12/2018
估計回收行動的完成日期	31/12/2019

1	WDB96300320195968	15	WDB96300320279690
2	WDB96300320195969	16	WDB96300320282221
3	WDB96300320196978	17	WDB96300320287668
4	WDB96300320196979	18	WDB96300320293389
5	WDB96300320196980	19	WDB96302020201987
6	WDB96300320217438	20	WDB96302020261366
7	WDB96300320217439	21	WDB96302520244906
8	WDB96300320217440	22	WDB96302520244907
9	WDB96300320217441	23	WDB96302520244908
10	WDB96300320217442	24	WDB96302520252698
11	WDB96300320225683	25	WDB96302520252699
12	WDB96300320225684	26	WDB96302520252700
13	WDB96300320227180	27	WDB96302520262745
14	WDB96300320227181	28	WDB96302520262746

29	WDB96302520270202
30	WDB96340320218921
31	WDB96340320281658
32	WDB96342420218562
33	WDB96342420218956
34	WDB96401420285976
35	WDB96401420287424
36	WDB96401420289105
37	WDB96403120233301
38	WDB96421420198691
39	WDB96421420198692
40	WDB96421420209904
41	WDB96421420283775
42	WDB96421420289455