

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10000860 |
| 製造商 | 五十鈴 |
| 車輛類別 | 商用車 |
| 型號 | TF 系列 |
| 代理商 (查詢電話) | 合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163) |
| 主題 | ISUZU TF 系列 更換尾懸掛彈弓片 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 有部份車輛在行駛期間發現尾懸掛彈弓片前陣套位置有可能裂開。引致手制制動在後軸沒有足夠的支撐下受到影響。 |
| 修正行動 | 需立刻更換已改良的尾懸掛彈弓片。 |
| 製造日期 | 2017年 - 2018年 |
| 回收行動開始日期 | 2019 年 05 月 02 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2024 年 05 月 01 日 |

TF 系列

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | MPATFS87JJT004197 | 8 | MPATFS87JJT004661 |
| 2 | MPATFS87JJT004198 | 9 | MPATFS87JJT004662 |
| 3 | MPATFS87JJT004657 | | |
| 4 | MPATFS87JJT004658 | | |
| 5 | MPATFS87JJT004199 | | |
| 6 | MPATFS87JJT004659 | | |
| 7 | MPATFS87JJT004660 | | |