

安全召回詳情

編號	10000924
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車，輕型貨車(客貨車)
型號	V-Class 及 Vito / 447
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140 平治商用客貨車特許維修中心: 2504 6140 平治商用車粉嶺特許維修中心: 2637 2988
主題	豪華長凳的頭枕 (9295055)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯-奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	其它款式長凳座椅或頭枕的頭枕桿可能已安裝在某些配後排豪華長凳座椅的車輛中。頭枕的高度和後退高度經過特殊設計，可減少發生事故時頸部受傷和可能發生反方向猛扭的危險。 在可能受影響的車輛中，無法確保此功能，並且在發生事故時不能排除增加後排乘客受傷的風險。
修正行動	將檢查並在必要時更換受影響車輛後部可能受影響的頭枕。
製造日期	2019年10月10日至2019年10月16日
回收行動開始日期	2020年2月18日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDF44770323669968
2	WDF44770323673554
3	WDF44770523673118
4	WDF44770523673197

5	WDF44770523673411
6	WDF44770523673434
7	WDF44770523673668
8	WDF44770523673678

9	WDF44770523673726
10	WDF44770523673978
11	WDF44770523674057
12	WDF44770523674431
13	WDF44770523674560
14	WDF44770523674615
15	WDF44770523674917
16	WDF44770523675101
17	WDF44781323674417
18	WDF44781323674812