

Recall Detail

編號	10000950
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	VEZEL RU1
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換安全帶組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	車輛的中排或後排安全帶組件中的「快速安全帶伸展傳感器」有可能在車輛發生碰撞時不操作，引致安全帶未能鎖死，從而增加受傷的風險。所以，廠方於安全帶上作出了改良，故此建議車主返回服務中心更換改良件。
修正行動	更換安全帶組件
製造日期	2020
回收行動開始日期	06 JUL 2020
估計回收行動的完成日期	06 JUL 2027
	JHMRU1850LX207809
	JHMRU1850LX207810
	JHMRU1850LX207811
	JHMRU1850LX207812
	JHMRU1850LX207813
	JHMRU1850LX208008
	JHMRU1850LX208011
	JHMRU1850LX208012
	JHMRU1850LX208013
	JHMRU1850LX208014
	JHMRU1850LX208217
	JHMRU1850LX208218
	JHMRU1850LX208219
	JHMRU1850LX208220
	JHMRU1850LX208221
	JHMRU1850LX208223
	JHMRU1850LX208224