

安全召回詳情

編號	10000961
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	V-Class / 447
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	檢查傳動軸的製造日期，並在必要時更換傳動軸 (4190166)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>傳動軸可能未正確固定在某些受影響車輛的傳動軸中心支撐軸承上。如果這會導致球窩接頭損壞，則可能由於不平衡而導致車身底部受到激勵。在最壞的情況下，這可能會影響控制單元，將其解釋為作通常僅在正常車輛運行期間發生某些碰撞事件時才會發生這種影響。</p> <p>如果錯誤地檢測到撞車事件會導致意外觸發前氣袋之類的約束設備，則會增加受傷和事故的風險。</p>
修正行動	檢查傳動軸並在必要時進行更換，作為預防措施。
製造日期	2019年1月4日至2019年1月18日
回收行動開始日期	2020年7月10日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDF44781323560580
2	WDF44781323561308
3	WDF44781323562313

4	WDF44781323563251
5	WDF44781323564174
6	WDF44781323564269

7	WDF44781323565578
8	WDF44781323567140