

## 安全召回詳情

編號	<b>10000991</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLC 63 S 4MATIC / 253
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	起動馬達線束 (5491301)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	受影響車輛中起動馬達上正極的螺紋連接可能與規範不符。在這種情況下，正極線可能與起動器接觸，由於相對移動而擦傷，並導致短路。
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛中起動馬達正極的螺紋連接，並在必要時進行校正。
製造日期	2018年2月22日至2019年4月2日
回收行動開始日期	2021年1月29日
估計回收行動的完成日期	2021年6月30日

1	WDC2533892F422966
2	WDC2533892F465289
3	WDC2533892F474697
4	WDC2533892F501964

5	WDC2533892F515808
6	WDC2533892F636500
7	WDC2539881F527507
8	WDC2539892F422316

9	WDC2539892F507226
10	WDC2539892F508614
11	WDC2539892F511381
12	WDC2539892F516443