

## 安全召回詳情

<b>編號</b>	<b>10001007</b>
<b>製造商</b>	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
<b>車輛類別</b>	私家車
<b>型號</b>	GLB / 247
<b>代理商 (查詢電話)</b>	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
<b>主題</b>	輪拱襯裡 (8890088)
<b>進度</b>	進行中
<b>受影響車輛的底盤號碼</b>	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
<b>缺陷簡述及忽略的可能後果</b>	<p>前擋泥板上的輪拱襯裡可能未根據規格安裝在受影響的車輛上。</p> <p>結果，不能排除在車輛運行期間輪拱襯裡從車輛上脫離。</p> <p>這將增加其他道路使用者發生事故和/或受傷的風險。</p>
<b>修正行動</b>	作為預防措施，檢查受影響車輛前輪拱襯裡的連接，並在必要時正確安裝。
<b>製造日期</b>	2020年2月10日至2020年7月30日
<b>回收行動開始日期</b>	2021年4月16日
<b>估計回收行動的完成日期</b>	2021年12月31日

1	W1N2476472W029683
2	W1N2476872W028783
3	W1N2476472W035049
4	W1N2476472W038651

5	W1N2476472W039196
6	W1N2476472W045285
7	W1N2476472W057289