

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10001012 |
| 製造商 | 梅賽德斯－奔馳股份有限公司 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | GLB / 247 |
| 代理商 (查詢電話) | 仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140 |
| 主題 | 掀背門側擾流板 (7792003) |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | <p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p> |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | <p>受影響車輛掀背門上側擾流板可能未根據規格安裝。</p> <p>在這種情況下，不能排除在行駛過程中側擾流板與車輛分離。</p> <p>這將增加其他道路使用者撞車或受傷的風險。</p> |
| 修正行動 | 作為預防措施，檢查受影響車輛上側擾流板的安裝，並在必要時更換側擾流板。 |
| 製造日期 | 2020年2月8日至2020年9月12日 |
| 回收行動開始日期 | 2021年5月12日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2021年12月31日 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | W1N2476472W029355 |
| 2 | W1N2476472W029404 |
| 3 | W1N2476472W029723 |
| 4 | W1N2476472W030230 |

| | |
|---|-------------------|
| 5 | W1N2476472W030260 |
| 6 | W1N2476472W035658 |
| 7 | W1N2476472W036141 |
| 8 | W1N2476472W044831 |

| | |
|----|-------------------|
| 9 | W1N2476472W052070 |
| 10 | W1N2476472W052105 |
| 11 | W1N2476472W057181 |
| 12 | W1N2476472W061171 |
| 13 | W1N2476472W061273 |
| 14 | W1N2476472W062160 |
| 15 | W1N2476472W062352 |
| 16 | W1N2476472W062363 |
| 17 | W1N2476472W064657 |
| 18 | W1N2476472W064958 |
| 19 | W1N2476472W065536 |
| 20 | W1N2476472W065944 |
| 21 | W1N2476472W070469 |
| 22 | W1N2476512W060239 |
| 23 | W1N2476872W028783 |
| 24 | W1N2476872W030430 |
| 25 | W1N2476872W066944 |
| 26 | W1N2476872W067345 |