

安全召回詳情

編號	10001018
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Sienta HV / NHP170R
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換逆變器
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在混能系統中，由於電力轉換控制板對電子雜訊干擾的抗禦能力不足，電力控制電路可能會將高壓電路的電壓波動所產生的電子雜訊，誤當成為不正常而暫停混能系統。如有此情況，供應的電壓可能會短暫下降，引擎警告燈可能會亮著，並可能會引致動力流失。
修正行動	更換逆變器
製造日期	2021 年 1 月 21 日 – 2021 年 4 月 8 日
回收行動開始日期	2021 年 6 月 7 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 7 月 31 日

1	JTDZZ9H300L000725
2	JTDZZ9H310L000734
3	JTDZZ9H320L000726
4	JTDZZ9H340L000727
5	JTDZZ9H340L000730
6	JTDZZ9H350L000722
7	JTDZZ9H360L000728
8	JTDZZ9H370L000723
9	JTDZZ9H380L000729
10	JTDZZ9H390L000741