

安全召回詳情

編號	10001022
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	CLA, GLA, A-Class 及 B-Class / 117, 156, 176, 242 & 246
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	轉向軸萬向節孔 (4692030)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛的轉向軸萬向節中的孔可能與規格不符。在這種情況下，這可能會導致轉向中的遊隙隨著時間的推移而增加。這會導致噪音和不精確的轉向感覺。</p> <p>如果長時間未檢測到這些症狀，軸承可能會從萬向節上脫落。在這種情況下，車輛的可操縱性將受到限制。</p> <p>這可能會增加發生事故的風險。</p>
修正行動	檢查受影響車輛的轉向軸作為預防措施，並在必要時更換。
製造日期	2016年12月8日至2017年2月28日
回收行動開始日期	2021年6月9日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

1	WDC1569432J348481
2	WDC1569432J348485

3	WDC1569432J348492
4	WDC1569432J369484

5	WDC1569442J348476	45	WDD2462432J439455
6	WDC1569442J348478	46	WDD2462432J439674
7	WDC1569522J348475	47	WDD2462432J439803
8	WDD1173442N483595	48	WDD2462432J439943
9	WDD1173442N483899	49	WDD2462432J440060
10	WDD1173522N484007	50	WDD2462432J440092
11	WDD1760502J587224	51	WDD2462432J440128
12	WDD1760502J588548	52	WDD2462432J440163
13	WDD1760502J590080		
14	WDD1760502J597070		
15	WDD1760502V185670		
16	WDD1760502V185945		
17	WDD1760502V186000		
18	WDD1760502V186072		
19	WDD1760502V186186		
20	WDD1760522J596176		
21	WDD1760522J597275		
22	WDD2462432J434634		
23	WDD2462432J435277		
24	WDD2462432J435301		
25	WDD2462432J435493		
26	WDD2462432J435711		
27	WDD2462432J436451		
28	WDD2462432J436674		
29	WDD2462432J436934		
30	WDD2462432J437671		
31	WDD2462432J437859		
32	WDD2462432J438177		
33	WDD2462432J438180		
34	WDD2462432J438284		
35	WDD2462432J438597		
36	WDD2462432J438722		
37	WDD2462432J438740		
38	WDD2462432J438836		
39	WDD2462432J438987		
40	WDD2462432J439003		
41	WDD2462432J439101		
42	WDD2462432J439261		
43	WDD2462432J439342		
44	WDD2462432J439395		