

安全召回詳情

編號	10001025
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	CLA, GLA, A-Class 及 C-Class / 117, 156, 176 及 205
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2895 7323 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	全景天窗板粘接 (7790003)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於“生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>位於受影響車輛的擋風玻璃和全景天窗之間的面板在之前的服務維修期間可能沒有正確粘合。 在這種情況下，面板與車身的粘合性可能會隨著時間逐漸變差，並可能導致面板部分或完全從車輛上脫落。</p> <p>增加其他道路使用者發生碰撞和/或受傷的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛上面板的粘合，並在需要時安裝新面板。
製造日期	2013年9月17日至2015年9月24日
回收行動開始日期	2021年7月8日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

1	WDC1569462J045579
2	WDD1173442N079375
3	WDD1173442N192387

4	WDD1173442N250373
5	WDD1760442J142869
6	WDD1760442V000673

7	WDD1760442V001435
8	WDD2050422F065036
9	WDD2050452R028465