

Recall Detail

編號	10000779
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	FREED GB5
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換迫力總泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於迫力總泵的次級油封的形狀和材料不合適，次級油封有可能會變形，使油封有機會出現滲漏，導致迫力效能下降。
修正行動	更換迫力總泵組件
製造日期	2017-2018
回收行動開始日期	01 AUG 2018
估計回收行動的完成日期	01 AUG 2023

JHMGB5820HC200002	JHMGB5820HC200501
JHMGB5820HC200004	JHMGB5840HC200003
JHMGB5820HC200005	JHMGB5840HC200012
JHMGB5820HC200006	JHMGB5840HC200013
JHMGB5820HC200007	JHMGB5840HC200014
JHMGB5820HC200008	JHMGB5840HC200015
JHMGB5820HC200009	JHMGB5840HC200017
JHMGB5820HC200010	JHMGB5840HC200018
JHMGB5820HC200011	JHMGB5840HC200020
JHMGB5820HC200329	JHMGB5840HC200021
JHMGB5820HC200330	JHMGB5840HC200022
JHMGB5820HC200397	JHMGB5840HC200023
JHMGB5820HC200398	JHMGB5840HC200024
JHMGB5820HC200399	JHMGB5840HC200025
JHMGB5820HC200400	JHMGB5840HC200026
JHMGB5820HC200401	JHMGB5840HC200027
JHMGB5820HC200447	JHMGB5840HC200028
JHMGB5820HC200448	JHMGB5840HC200029
JHMGB5820HC200449	JHMGB5840HC200030
JHMGB5820HC200450	JHMGB5840HC200031
JHMGB5820HC200451	JHMGB5840HC200032
JHMGB5820HC200497	JHMGB5840HC200034
JHMGB5820HC200498	JHMGB5840HC200035
JHMGB5820HC200499	JHMGB5840HC200036
JHMGB5820HC200500	JHMGB5840HC200037

JHMGB5840HC200038
JHMGB5840HC200039
JHMGB5840HC200041
JHMGB5840HC200042
JHMGB5840HC200043
JHMGB5840HC200045
JHMGB5840HC200046
JHMGB5840HC200047
JHMGB5840HC200048
JHMGB5840HC200049
JHMGB5840HC200050
JHMGB5840HC200051
JHMGB5840HC200052
JHMGB5840HC200053
JHMGB5840HC200054
JHMGB5840HC200055
JHMGB5840HC200060
JHMGB5840HC200061
JHMGB5840HC200062
JHMGB5840HC200063
JHMGB5840HC200064
JHMGB5840HC200065
JHMGB5840HC200066
JHMGB5840HC200067
JHMGB5840HC200068
JHMGB5840HC200069
JHMGB5840HC200070
JHMGB5840HC200071
JHMGB5840HC200072
JHMGB5840HC200073
JHMGB5840HC200074
JHMGB5840HC200075
JHMGB5840HC200076
JHMGB5840HC200077
JHMGB5840HC200078
JHMGB5840HC200080
JHMGB5840HC200081
JHMGB5840HC200083
JHMGB5840HC200084

JHMGB5840HC200085
JHMGB5840HC200086
JHMGB5840HC200087
JHMGB5840HC200088
JHMGB5840HC200089
JHMGB5840HC200090
JHMGB5840HC200091
JHMGB5840HC200092
JHMGB5840HC200093
JHMGB5840HC200097
JHMGB5840HC200098
JHMGB5840HC200102
JHMGB5840HC200103
JHMGB5840HC200104
JHMGB5840HC200105
JHMGB5840HC200107
JHMGB5840HC200108
JHMGB5840HC200109
JHMGB5840HC200115
JHMGB5840HC200116
JHMGB5840HC200117
JHMGB5840HC200118
JHMGB5840HC200119
JHMGB5840HC200120
JHMGB5840HC200121
JHMGB5840HC200122
JHMGB5840HC200123
JHMGB5840HC200124
JHMGB5840HC200125
JHMGB5840HC200126
JHMGB5840HC200127
JHMGB5840HC200128
JHMGB5840HC200129
JHMGB5840HC200130
JHMGB5840HC200131
JHMGB5840HC200132
JHMGB5840HC200133
JHMGB5840HC200134
JHMGB5840HC200138

JHMGB5840HC200139
JHMGB5840HC200142
JHMGB5840HC200143
JHMGB5840HC200147
JHMGB5840HC200148
JHMGB5840HC200149
JHMGB5840HC200154
JHMGB5840HC200155
JHMGB5840HC200159
JHMGB5840HC200160
JHMGB5840HC200161
JHMGB5840HC200162
JHMGB5840HC200163
JHMGB5840HC200164
JHMGB5840HC200165
JHMGB5840HC200166
JHMGB5840HC200172
JHMGB5840HC200173
JHMGB5840HC200174
JHMGB5840HC200175
JHMGB5840HC200176
JHMGB5840HC200177
JHMGB5840HC200178
JHMGB5840HC200179
JHMGB5840HC200181
JHMGB5840HC200182
JHMGB5840HC200183
JHMGB5840HC200187
JHMGB5840HC200189
JHMGB5840HC200192
JHMGB5840HC200193
JHMGB5840HC200194
JHMGB5840HC200195
JHMGB5840HC200196
JHMGB5840HC200198
JHMGB5840HC200200
JHMGB5840HC200202
JHMGB5840HC200203
JHMGB5840HC200204

JHMGB5840HC200205
JHMGB5840HC200208
JHMGB5840HC200209
JHMGB5840HC200212
JHMGB5840HC200213
JHMGB5840HC200217
JHMGB5840HC200218
JHMGB5840HC200219
JHMGB5840HC200221
JHMGB5840HC200222
JHMGB5840HC200224
JHMGB5840HC200225
JHMGB5840HC200226
JHMGB5840HC200227
JHMGB5840HC200228
JHMGB5840HC200237
JHMGB5840HC200242
JHMGB5840HC200243
JHMGB5840HC200244
JHMGB5840HC200245
JHMGB5840HC200246
JHMGB5840HC200247
JHMGB5840HC200248
JHMGB5840HC200250
JHMGB5840HC200252
JHMGB5840HC200253
JHMGB5840HC200254
JHMGB5840HC200255
JHMGB5840HC200256
JHMGB5840HC200257
JHMGB5840HC200259
JHMGB5840HC200272
JHMGB5840HC200273
JHMGB5840HC200274
JHMGB5840HC200275
JHMGB5840HC200276
JHMGB5840HC200277
JHMGB5840HC200284
JHMGB5840HC200285

JHMGB5840HC200286
JHMGB5840HC200290
JHMGB5840HC200291
JHMGB5840HC200293
JHMGB5840HC200295
JHMGB5840HC200296
JHMGB5840HC200297
JHMGB5840HC200299
JHMGB5840HC200300
JHMGB5840HC200301
JHMGB5840HC200302
JHMGB5840HC200303
JHMGB5840HC200306
JHMGB5840HC200308
JHMGB5840HC200309
JHMGB5840HC200311
JHMGB5840HC200313
JHMGB5840HC200314
JHMGB5840HC200315
JHMGB5840HC200316
JHMGB5840HC200317
JHMGB5840HC200318
JHMGB5840HC200319
JHMGB5840HC200320
JHMGB5840HC200321
JHMGB5840HC200322
JHMGB5840HC200326
JHMGB5840HC200327
JHMGB5840HC200328
JHMGB5840HC200332
JHMGB5840HC200334
JHMGB5840HC200335
JHMGB5840HC200336
JHMGB5840HC200337
JHMGB5840HC200338
JHMGB5840HC200339
JHMGB5840HC200340
JHMGB5840HC200341
JHMGB5840HC200343

JHMGB5840HC200344
JHMGB5840HC200345
JHMGB5840HC200346
JHMGB5840HC200347
JHMGB5840HC200349
JHMGB5840HC200350
JHMGB5840HC200351
JHMGB5840HC200352
JHMGB5840HC200354
JHMGB5840HC200355
JHMGB5840HC200356
JHMGB5840HC200357
JHMGB5840HC200363
JHMGB5840HC200364
JHMGB5840HC200365
JHMGB5840HC200366
JHMGB5840HC200367
JHMGB5840HC200368
JHMGB5840HC200371
JHMGB5840HC200372
JHMGB5840HC200373
JHMGB5840HC200374
JHMGB5840HC200377
JHMGB5840HC200378
JHMGB5840HC200387
JHMGB5840HC200388
JHMGB5840HC200390
JHMGB5840HC200391
JHMGB5840HC200392
JHMGB5840HC200393
JHMGB5840HC200394
JHMGB5840HC200396
JHMGB5840HC200406
JHMGB5840HC200411
JHMGB5840HC200412
JHMGB5840HC200413
JHMGB5840HC200414
JHMGB5840HC200415
JHMGB5840HC200416

JHMGB5840HC200417
JHMGB5840HC200418
JHMGB5840HC200419
JHMGB5840HC200420
JHMGB5840HC200421
JHMGB5840HC200422
JHMGB5840HC200423
JHMGB5840HC200424
JHMGB5840HC200425
JHMGB5840HC200426
JHMGB5840HC200427
JHMGB5840HC200428
JHMGB5840HC200429
JHMGB5840HC200430
JHMGB5840HC200431
JHMGB5840HC200432
JHMGB5840HC200433
JHMGB5840HC200434
JHMGB5840HC200435
JHMGB5840HC200436
JHMGB5840HC200437
JHMGB5840HC200438
JHMGB5840HC200439
JHMGB5840HC200440
JHMGB5840HC200441
JHMGB5840HC200442
JHMGB5840HC200443
JHMGB5840HC200444
JHMGB5840HC200445
JHMGB5840HC200446
JHMGB5840HC200452
JHMGB5840HC200453
JHMGB5840HC200454
JHMGB5840HC200455
JHMGB5840HC200457
JHMGB5840HC200458
JHMGB5840HC200459
JHMGB5840HC200460
JHMGB5840HC200462

JHMGB5840HC200463
JHMGB5840HC200464
JHMGB5840HC200465
JHMGB5840HC200466
JHMGB5840HC200467
JHMGB5840HC200468
JHMGB5840HC200469
JHMGB5840HC200470
JHMGB5840HC200471
JHMGB5840HC200472
JHMGB5840HC200473
JHMGB5840HC200474
JHMGB5840HC200475
JHMGB5840HC200476
JHMGB5840HC200477
JHMGB5840HC200478
JHMGB5840HC200479
JHMGB5840HC200480
JHMGB5840HC200481
JHMGB5840HC200482
JHMGB5840HC200483
JHMGB5840HC200484
JHMGB5840HC200485
JHMGB5840HC200486
JHMGB5840HC200487
JHMGB5840HC200488
JHMGB5840HC200489
JHMGB5840HC200490
JHMGB5840HC200491
JHMGB5840HC200492
JHMGB5840HC200493
JHMGB5840HC200494
JHMGB5840HC200495
JHMGB5840HC200496
JHMGB5840HC200502
JHMGB5840HC200504
JHMGB5840HC200505
JHMGB5840HC200507
JHMGB5840HC200508

JHMGB5840HC200509
JHMGB5840HC200510
JHMGB5840HC200511
JHMGB5840HC200512
JHMGB5840HC200513
JHMGB5840HC200514
JHMGB5840HC200515
JHMGB5840HC200516
JHMGB5840HC200517
JHMGB5840HC200519
JHMGB5840HC200520
JHMGB5840HC200521
JHMGB5840HC200523
JHMGB5840HC200524
JHMGB5840HC200525
JHMGB5840HC200526
JHMGB5840HC200527
JHMGB5840HC200529
JHMGB5840HC200532
JHMGB5840HC200538
JHMGB5840HC200539
JHMGB5840HC200540
JHMGB5840HC200541
JHMGB5840HC200542
JHMGB5840HC200543
JHMGB5840HC200544
JHMGB5840HC200545
JHMGB5840HC200546
JHMGB5840HC200548
JHMGB5840HC200550
JHMGB5840HC200551
JHMGB5840HC200552
JHMGB5840HC200553
JHMGB5840HC200554
JHMGB5840HC200555
JHMGB5840HC200559
JHMGB5840HC200562
JHMGB5840HC200564
JHMGB5840HC200565

JHMGB5840HC200566
JHMGB5840HC200578
JHMGB5840HC200580
JHMGB5840HC200581
JHMGB5840HC200582
JHMGB5840HC200583
JHMGB5840HC200584
JHMGB5840HC200585
JHMGB5840HC200586
JHMGB5840HC200587
JHMGB5840HC200588
JHMGB5840HC200592
JHMGB5840HC200594
JHMGB5840HC200595
JHMGB5840HC200596
JHMGB5840HC200597
JHMGB5840HC200598
JHMGB5840HC200599
JHMGB5840HC200600
JHMGB5840HC200601
JHMGB5840HC200602
JHMGB5840HC200603
JHMGB5840HC200604
JHMGB5840HC200605
JHMGB5840HC200607
JHMGB5840HC200608
JHMGB5840HC200609
JHMGB5840HC200610
JHMGB5840HC200611
JHMGB5840HC200612
JHMGB5840HC200613
JHMGB5840HC200614
JHMGB5840HC200615
JHMGB5840HC200616
JHMGB5840HC200617
JHMGB5840HC200618
JHMGB5840HC200619
JHMGB5840HC200620
JHMGB5840HC200621

JHMGB5840HC200622
JHMGB5840HC200623
JHMGB5840HC200624
JHMGB5840HC200625
JHMGB5840HC200626
JHMGB5840HC200627
JHMGB5840HC200628
JHMGB5840HC200629
JHMGB5840HC200630
JHMGB5840HC200631
JHMGB5840HC200632
JHMGB5840HC200633
JHMGB5840HC200635
JHMGB5840HC200641
JHMGB5840HC200642
JHMGB5840HC200643
JHMGB5840HC200644
JHMGB5840HC200645
JHMGB5840HC200647
JHMGB5840HC200649
JHMGB5840HC200650
JHMGB5840HC200651
JHMGB5840HC200652
JHMGB5840HC200653
JHMGB5840HC200654
JHMGB5840HC200660
JHMGB5840HC200661
JHMGB5840HC200662
JHMGB5840HC200663
JHMGB5840HC200665
JHMGB5840HC200670
JHMGB5840HC200671
JHMGB5840HC200672
JHMGB5840HC200673
JHMGB5840HC200674
JHMGB5840HC200675
JHMGB5840HC200676
JHMGB5840HC200682
JHMGB5840HC200683

JHMGB5840HC200684
JHMGB5840HC200685
JHMGB5840HC200686
JHMGB5840HC200687
JHMGB5840HC200688
JHMGB5840HC200691
JHMGB5840HC200693
JHMGB5840HC200694
JHMGB5840HC200695
JHMGB5840HC200696
JHMGB5840HC200697
JHMGB5840HC200699
JHMGB5840HC200700
JHMGB5840HC200701
JHMGB5840HC200703
JHMGB5840HC200717
JHMGB5840HC200722
JHMGB5840HC200728
JHMGB5840HC200729
JHMGB5840HC200730
JHMGB5840HC200731
JHMGB5840HC200732
JHMGB5840HC200734
JHMGB5840HC200735
JHMGB5840HC200736
JHMGB5840HC200737
JHMGB5840HC200740
JHMGB5840HC200741
JHMGB5840HC200742
JHMGB5840HC200745
JHMGB5840HC200750
JHMGB5840HC200751
JHMGB5840HC200764
JHMGB5840HC200765
JHMGB5840HC200772
JHMGB5840HC200773
JHMGB5840HC200782
JHMGB5840HC200783
JHMGB5840HC200784

JHMGB5840HC200785
JHMGB5840HC200786
JHMGB5840HC200791
JHMGB5840HC200792
JHMGB5840HC200793
JHMGB5840HC200799
JHMGB5840HC200800
JHMGB5840HC200801
JHMGB5840HC200802
JHMGB5840HC200806
JHMGB5840HC200807
JHMGB5840HC200808
JHMGB5840HC200809
JHMGB5840HC200810
JHMGB5840HC200811
JHMGB5840HC200812
JHMGB5840HC200813
JHMGB5840HC200814
JHMGB5840HC200815
JHMGB5840HC200823
JHMGB5840HC200824
JHMGB5840HC200825
JHMGB5840HC200826
JHMGB5840HC200827
JHMGB5840HC200828
JHMGB5840HC200829
JHMGB5840HC200839
JHMGB5840HC200840
JHMGB5840HC200841
JHMGB5840HC200842
JHMGB5840HC200843
JHMGB5840HC200844
JHMGB5840HC200845
JHMGB5840HC200846
JHMGB5840HC200853
JHMGB5840HC200854
JHMGB5840HC200855
JHMGB5840HC200856
JHMGB5840HC200857

JHMGB5840HC200858
JHMGB5840HC200859
JHMGB5840HC200860
JHMGB5840HC200863
JHMGB5840HC200868
JHMGB5840HC200869
JHMGB5840HC200870
JHMGB5840HC200871
JHMGB5840HC200872
JHMGB5840HC200873
JHMGB5840HC200874
JHMGB5840HC200875
JHMGB5840HC200876
JHMGB5840HC200877
JHMGB5840HC200880
JHMGB5840HC200881
JHMGB5840HC200882
JHMGB5840HC200883
JHMGB5840HC200884
JHMGB5840HC200885
JHMGB5840HC200889
JHMGB5840HC200890
JHMGB5840HC200891
JHMGB5840HC200893
JHMGB5840HC200898
JHMGB5840HC200899
JHMGB5840HC200900
JHMGB5840HC200901
JHMGB5840HC200904
JHMGB5840HC200905
JHMGB5840HC200908
JHMGB5840HC200909
JHMGB5840HC200910
JHMGB5840HC200914
JHMGB5840HC200915
JHMGB5840HC200916
JHMGB5840HC200917
JHMGB5840HC200918
JHMGB5840HC200919

JHMGB5840HC200921	JHMGB5840JC200043
JHMGB5840HC200922	JHMGB5840JC200044
JHMGB5840HC200924	JHMGB5840JC200045
JHMGB5840HC200928	JHMGB5840JC200046
JHMGB5840HC200929	JHMGB5840JC200047
JHMGB5840HC200930	JHMGB5840JC200048
JHMGB5840HC200931	JHMGB5840JC200049
JHMGB5840HC200938	JHMGB5840JC200050
JHMGB5840HC200939	JHMGB5840JC200051
JHMGB5840HC200942	JHMGB5840JC200054
JHMGB5840HC200943	JHMGB5840JC200055
JHMGB5840HC200944	JHMGB5840JC200057
JHMGB5840HC200948	JHMGB5840JC200059
JHMGB5840HC200956	JHMGB5840JC200060
JHMGB5840HC200957	JHMGB5840JC200063
JHMGB5840JC200003	JHMGB5840JC200077
JHMGB5840JC200006	JHMGB5840JC200082
JHMGB5840JC200007	JHMGB5840JC200083
JHMGB5840JC200014	JHMGB5840JC200084
JHMGB5840JC200021	JHMGB5840JC200085
JHMGB5840JC200022	JHMGB5840JC200086
JHMGB5840JC200023	JHMGB5840JC200087
JHMGB5840JC200024	JHMGB5840JC200088
JHMGB5840JC200025	JHMGB5840JC200089
JHMGB5840JC200026	JHMGB5840JC200090
JHMGB5840JC200027	JHMGB5840JC200091
JHMGB5840JC200029	JHMGB5840JC200092
JHMGB5840JC200030	JHMGB5840JC200093
JHMGB5840JC200031	JHMGB5840JC200094
JHMGB5840JC200032	JHMGB5840JC200095
JHMGB5840JC200033	JHMGB5840JC200096
JHMGB5840JC200034	JHMGB5840JC200097
JHMGB5840JC200035	JHMGB5840JC200098
JHMGB5840JC200036	JHMGB5840JC200099
JHMGB5840JC200037	JHMGB5840JC200100
JHMGB5840JC200038	JHMGB5840JC200101
JHMGB5840JC200039	JHMGB5840JC200103
JHMGB5840JC200040	JHMGB5840JC200104
JHMGB5840JC200042	JHMGB5840JC200105

JHMGB5840JC200106
JHMGB5840JC200107
JHMGB5840JC200108
JHMGB5840JC200109
JHMGB5840JC200110
JHMGB5840JC200111
JHMGB5840JC200112
JHMGB5840JC200113
JHMGB5840JC200114
JHMGB5840JC200115
JHMGB5840JC200116
JHMGB5840JC200117
JHMGB5840JC200118
JHMGB5840JC200119
JHMGB5840JC200120
JHMGB5840JC200123
JHMGB5840JC200124
JHMGB5840JC200125
JHMGB5840JC200126
JHMGB5840JC200127
JHMGB5840JC200129
JHMGB5840JC200132
JHMGB5840JC200133
JHMGB5840JC200134
JHMGB5840JC200135
JHMGB5840JC200139
JHMGB5840JC200140
JHMGB5840JC200141
JHMGB5840JC200142
JHMGB5840JC200143
JHMGB5840JC200144
JHMGB5840JC200145
JHMGB5840JC200146
JHMGB5840JC200147
JHMGB5840JC200148
JHMGB5840JC200149
JHMGB5840JC200150
JHMGB5840JC200152
JHMGB5840JC200153

JHMGB5840JC200154
JHMGB5840JC200155
JHMGB5840JC200156
JHMGB5840JC200157
JHMGB5840JC200159
JHMGB5840JC200160
JHMGB5840JC200161
JHMGB5840JC200162
JHMGB5840JC200163
JHMGB5840JC200165
JHMGB5840JC200167