

## 安全召回詳情

編號	<b>1000552</b>
製造商	Land Rover
車輛類別	輕型客貨車
型號	Defender
代理商 (查詢電話/電郵)	英倫汽車有限公司 - (電話: 2821 7100 or 2820 5150 / 電郵: <a href="mailto:service@landrover.com.hk">service@landrover.com.hk</a> )
主題	前輪軸安裝加固支架
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於前軸箱漏油, 前車輪、輪胎及懸掛系統有可能會陷入輪轆內。
修正行動	於前輪軸左右兩邊輪胎安裝加固支架。
製造日期	2011 年至 2012 年
回收行動開始日期	2015 年 9 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1.	SALLDHMP7CA418039
2.	SALLDHMP7CA418492
3.	SALLDHMP7CA419470
4.	SALLDHMP7CA420155
5.	SALLDHMP7CA421941
6.	SALLDHMP7CA422842
7.	SALLDHMP7CA423534
8.	SALLDHMP7CA424079
9.	SALLDHMP7CA424636
10.	SALLDHMP7CA424776
11.	SALLDHMP7CA426100
12.	SALLDHMP7CA426130
13.	SALLDHMP7CA426315
14.	SALLDHMP7CA426339
15.	SALLDHMP7CA426546
16.	SALLDHMP7CA427208
17.	SALLDHMR7CA413414
18.	SALLDHMR7CA416631
19.	SALLDHMS7BA405691
20.	SALLDHMS7BA406651
21.	SALLDHMS7BA406703
22.	SALLDHMS7BA406890

23.	SALLDHMS7BA409082
24.	SALLDHMS7BA409107
25.	SALLDHMS7BA409141
26.	SALLDHMS7BA409182
27.	SALLDHMS7BA409258
28.	SALLDHMS7BA409318
29.	SALLDHMS7BA410022
30.	SALLDHMS7BA410025
31.	SALLDHMS7BA410085
32.	SALLDHMS7BA822204
33.	SALLDHMS7BA822220
34.	SALLDHMS7BA822232
35.	SALLDHMS7BA822266
36.	SALLDHMS7BA822288
37.	SALLDHMS7BA822294
38.	SALLDHMS7BA822298
39.	SALLDHMS7BA822320
40.	SALLDHMS7BA822326
41.	SALLDHMS7BA822346
42.	SALLDHMS7BA822366
43.	SALLDHMS7BA822384
44.	SALLDHMS7BA822392