

安全召回詳情

編號	10000592
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	SOLIO (AUK412)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	安全氣囊電腦程式更新
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	接獲日本廠方通知，需為安全氣囊電腦程式更新，以解決安全氣囊警告燈有機會亮着的問題。
修正行動	安全氣囊電腦程式更新。
製造日期	2016 年
回收行動開始日期	2016 年 5 月 30 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 5 月 29 日

1 MA26S100376

2 MA36S103784

3 MA36S110376

4 MA36S110452

5 MA36S110529

6 MA36S110574

7 MA36S110708

8 MA36S110741

9 MA36S110841

10 MA36S110880

11 MA36S110936

12 MA36S111015

13 MA36S111079

14 MA36S111140

15 MA36S111272

16 MA36S111336

17 MA36S111352

18 MA36S111418

19 MA36S111519

20 MA36S111545

21 MA36S111643

22 MA36S111671

23 MA36S111810

24 MA36S111866

25 MA36S112041

26 MA36S112100

27 MA36S112149

28 MA36S112278

29 MA36S112387

30 MA36S112433

31 MA36S112538

32 MA36S112578

33 MA36S112661

34 MA36S112807

35 MA36S112930

36 MA36S112978

37 MA36S113077

38 MA36S113209

39 MA36S113264

40 MA36S113302

41 MA36S113380

42 MA36S113535

43

44

45

46