

## 安全召回詳情

編號	10000623
製造商	INFINITI
車輛類別	私家車
型號	Q30 (H15)
代理商 (查詢電話)	合誠汽車有限公司 (Tel: 22168228)
主題	上緊尾座位安全帶扣
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾座位安全帶扣固定螺絲在生產過程中可能未有依照正確的磅數(35 Nm)上緊。 在極少數案例中，安全帶扣有機會鬆出令安全帶束縛能力下降。
修正行動	上緊尾座位安全帶扣
製造日期	2015 年 8 月 4 日至 2016 年 7 月 18 日
回收行動開始日期	2016 年 11 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 11 月 14 日

Q30 (H15)

1.	SJKDCAH15U1013550	24.	SJKDCNH15U1002698
2.	SJKDCAH15U1013697	25.	SJKDCNH15U1004770
3.	SJKDCAH15U1016991	26.	SJKDCNH15U1004876
4.	SJKDCAH15U1017065	27.	SJKDCNH15U1004909
5.	SJKDCAH15U1017229	28.	SJKDCNH15U1005002
6.	SJKDCAH15U1017231	29.	SJKDCNH15U1004016
7.	SJKDCAH15U1017483	30.	SJKDCNH15U1004090
8.	SJKDCAH15U1017489	31.	SJKDCNH15U1005433
9.	SJKDCAH15U1011969	32.	SJKDCNH15U1005469
10.	SJKDCAH15U1012097	33.	SJKDCNH15U1005562
11.	SJKDCAH15U1017164	34.	SJKDCNH15U1005646
12.	SJKDCAH15U1017172	35.	SJKDCNH15U1004646
13.	SJKDCAH15U1017491	36.	SJKDCNH15U1004718
14.	SJKDCAH15U1017495	37.	SJKDCNH15U1012123
15.	SJKDCNH15U1002711	38.	SJKDCNH15U1005146
16.	SJKDCNH15U1002866	39.	SJKDCNH15U1005153
17.	SJKDCNH15U1003775	40.	SJKDCNH15U1005672
18.	SJKDCNH15U1003899	41.	SJKDCNH15U1005854
19.	SJKDCNH15U1004151	42.	SJKDDAH15U1009560
20.	SJKDCNH15U1004196	43.	SJKDDAH15U1009823
21.	SJKDCNH15U1004293	44.	SJKDDAH15U1016267
22.	SJKDCNH15U1004590	45.	SJKDDAH15U1016469
23.	SJKDCNH15U1002461	46.	SJKDDAH15U1016947