

## 安全召回詳情

|              |   |
|--------------|---|
| 編號           | <b>10000749</b>   |
| 製造商          | 阿士頓馬丁   |
| 車輛類別         | 私家車   |
| 型號           | DB9, DBS, Rapide, Virage, Vanquish  |
| 代理商 (查詢電話)   | 捷成馬汽車 (2234 0562)   |
| 主題           | 6 速 Touchtronic II 自動變速箱駐車鎖問題   |
| 進度           | 進行中   |
| 受影響車輛的底盤號碼   | 見以下表列：  |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | <p>問題的原因在於發動機控制模組 ( ECM ) 軟體和變速箱控制單元 ( TCM ) 之間的通訊錯誤。這可能會導致變速箱駐車鎖處於移出位置。當變速箱駐車鎖處於移出位置時，車輛可能從停車位置處溜車。</p> <p>該問題在以下所有條件同時滿足時可能會發生：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 當發動機轉速大於 450rpm 時從點火開關中直接拔出鑰匙；</li> <li>b) 駕駛員未將車輛掛入 P 擋；</li> <li>c) 駕駛員未拉緊手剎；</li> <li>d) 車輛未停在平地上，以及</li> <li>e) 發動機控制單元 ECM 和變速箱控制單元 TCM 之間發生通訊錯誤。</li> </ul> |
| 修正行動         | 我們將對所有受影響車輛的變速箱控制單元 (TCM) 的軟體進行升級。  |
| 製造日期         | 2007 年 12 月至 2017 年 1 月   |
| 回收行動開始日期     | 2018 年 1 月 15 日   |
| 估計回收行動的完成日期  | 2018 年 9 月  |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | SCFAC01E29GA10835 |
| 2  | SCFAC01EX9GA11182 |
| 3  | SCFAC01EX9GA11330 |
| 4  | SCFAC01E19GA11331 |
| 5  | SCFAC01E89GA11343 |
| 6  | SCFAC01EX9GA11523 |
| 7  | SCFAC01E49GA12134 |
| 8  | SCFAC01E69GA12135 |
| 9  | SCFFCAAE4AGA12537 |
| 10 | SCFFCAAE4AGA12618 |
| 11 | SCFFCAAE1AGA12754 |
| 12 | SCFFCAAE7AGA12824 |
| 13 | SCFFCAAE8BGA13336 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 14 | SCFFCAAE1BGA13372 |
| 15 | SCFECACM7DGA14951 |
| 16 | SCFFCAAMXEGA15150 |
| 17 | SCFFCAAM1EGA15151 |
| 18 | SCFFDAAM0EGA15168 |
| 19 | SCFFCAAM9EGA15236 |
| 20 | SCFFCAAM1EGA15358 |
| 21 | SCFFCAAM3EGA15538 |
| 22 | SCFFCAAM5EGA15718 |
| 23 | SCFFCAAMXEGA15813 |
| 24 | SCFFCAAM9EGA15902 |
| 25 | SCFFDAAM3EGA15908 |
| 26 | SCFFCAAM0EGA15982 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 27 | SCFFCAEM0FGA16416 |
| 28 | SCFFCAEM3FGA16796 |
| 29 | SCFFCAEMXGGA16859 |
| 30 | SCFFCAEM1GGA16913 |
| 31 | SCFFCAEM1GGA16989 |
| 32 | SCFFCAEM4GGA17117 |
| 33 | SCFAC02E69GB12038 |
| 34 | SCFFCABE3BGB13374 |
| 35 | SCFFCABM4DGB14723 |
| 36 | SCFFCABM4DGB14897 |
| 37 | SCFFCABM3EGB15251 |
| 38 | SCFFCABM0EGB15532 |
| 39 | SCFFCABMXEGB15604 |
| 40 | SCFFDABM5EGB15698 |
| 41 | SCFFCABM4EGB15727 |
| 42 | SCFFCAFMXGGB17088 |
| 43 | SCFAC05D59GE00846 |
| 44 | SCFAC05D99GE00851 |
| 45 | SCFAC06D39GE01167 |
| 46 | SCFAC05D39GE01168 |
| 47 | SCFECCAD0AGE01674 |
| 48 | SCFECCAD2AGE01689 |
| 49 | SCFECCAD0AGE01691 |
| 50 | SCFECCAD2AGE01854 |
| 51 | SCFECCAD4AGE01855 |
| 52 | SCFFCCBD6AGE01858 |
| 53 | SCFECCAD6AGE01971 |
| 54 | SCFFCCBD4AGE02040 |
| 55 | SCFFCCBD6AGE02041 |
| 56 | SCFECCAD7AGE02112 |
| 57 | SCFFCCBD4AGE02121 |
| 58 | SCFECCADXAGE02153 |
| 59 | SCFECCAD1AGE02154 |
| 60 | SCFFCCCD1BGE02514 |
| 61 | SCFFCCBD1BGE02515 |
| 62 | SCFFCCBD3BGE02600 |
| 63 | SCFECCAD4BGE02666 |
| 64 | SCFFCCBD2BGE02667 |
| 65 | SCFECCAD5BGE02725 |
| 66 | SCFECCAD5CGE02807 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 67  | SCFECCAD1CGE02920 |
| 68  | SCFGCCAD3CGE03155 |
| 69  | SCFFCCBD9CGE03221 |
| 70  | SCFFCCCD1AGE11454 |
| 71  | SCFFCCCD8AGE11936 |
| 72  | SCFHCDAJ4AAF00106 |
| 73  | SCFHCDAJ6AAF00348 |
| 74  | SCFHCDAJ0AAF00409 |
| 75  | SCFHCDAJ4AAF00414 |
| 76  | SCFHCDAJ5AAF00440 |
| 77  | SCFHCDAJ8AAF00450 |
| 78  | SCFHCDAJ9AAF00456 |
| 79  | SCFHCDAJ6AAF00480 |
| 80  | SCFHCDAJ1AAF00807 |
| 81  | SCFHCDAJ4AAF00817 |
| 82  | SCFHCDAJ6AAF00821 |
| 83  | SCFHCDAJ0AAF00880 |
| 84  | SCFHCDAJ9AAF00893 |
| 85  | SCFHCDAJ7BAF00960 |
| 86  | SCFHCDAJ2BAF00977 |
| 87  | SCFHCDAJ3BAF01183 |
| 88  | SCFHCDAJ6BAF01811 |
| 89  | SCFHCDAJ0BAF01822 |
| 90  | SCFHCDAJ3BAF01880 |
| 91  | SCFHCDAJ2BAF01918 |
| 92  | SCFHCDAJ4BAF01919 |
| 93  | SCFHCDAJ8BAF02121 |
| 94  | SCFHDDAJ9CAF02322 |
| 95  | SCFHCDAJ5CAF02420 |
| 96  | SCFHCDAJ2CAF02469 |
| 97  | SCFHCDAJ5CAF02479 |
| 98  | SCFHCDAJXCAF02526 |
| 99  | SCFHCDAJ1CAF02575 |
| 100 | SCFHCDAJ9CAF02596 |
| 101 | SCFHCDAJ7CAF02631 |
| 102 | SCFHCDAJ9CAF02632 |
| 103 | SCFHCDAJ4CAF02652 |
| 104 | SCFHCDAJ6CAF02698 |
| 105 | SCFHCDAJ8CAF02704 |
| 106 | SCFHCDAJ2CAF02777 |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 107 | SCFHCDAJ9CGF03115  |
| 108 | SCFHDDAJ0CGF03226  |
| 109 | SCFHCDAT0EGF03394  |
| 110 | SCFHCDAT7EGF03411  |
| 111 | SCFHCDAT1EGF03422  |
| 112 | SCFHCDAT8EGF03532  |
| 113 | SCFHCDAT7EGF03568  |
| 114 | SCFHDDAT2EGF03572  |
| 115 | SCFHCDAT1EGF03596  |
| 116 | SCFHCDAT1EGF03761  |
| 117 | SCFHCDAT3EGF03762  |
| 118 | SCFHCDAT6EGF03805  |
| 119 | SCFHCDDBT8EGF04033 |
| 120 | SCFHDDDBT5EGF04035 |
| 121 | SCFHCDDBTXEGF04079 |
| 122 | SCFHCDDBT6EGF04158 |
| 123 | SCFHCDDBT7EGF04167 |
| 124 | SCFHDDDBT2EGF04266 |
| 125 | SCFFCECN5CGG13477  |
| 126 | SCFGCEAN9CGG13750  |
| 127 | SCFFCECN4CGG13826  |
| 128 | SCFFCECN4CGG13891  |
| 129 | SCFFCECN5CGG14211  |
| 130 | SCFFCECN0CGG14214  |
| 131 | SCFFCECN1CGG14254  |
| 132 | SCFFCECNXCGG14348  |
| 133 | SCFFCEDN4CGH14217  |
| 134 | SCFLCCFP2DGJ00075  |
| 135 | SCFLCCFP2DGJ00139  |
| 136 | SCFKCCEP9EGJ00525  |
| 137 | SCFLCCFP1EGJ00554  |
| 138 | SCFKCCEP7EGJ00555  |
| 139 | SCFKCCEP2EGJ00561  |
| 140 | SCFKCCEP4EGJ00562  |
| 141 | SCFKCCEPXEGJ00565  |
| 142 | SCFKDCEP9EGJ00666  |
| 143 | SCFLCCFPXEGJ00701  |
| 144 | SCFLCCFP6EGJ00713  |
| 145 | SCFKCCEP6EGJ00756  |
| 146 | SCFLCCFP8EGJ00776  |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 147 | SCFLCCFPXEGJ00780 |
| 148 | SCFKCCEP3EGJ00813 |
| 149 | SCFLCCFP6EGJ00985 |
| 150 | SCFKCCEP3EGJ01251 |
| 151 | SCFKCCEPXEGJ01473 |
| 152 | SCFPCCGP5EGK01449 |
| 153 | SCFPCCGP5EGK01497 |
| 154 |                   |
| 155 |                   |
| 156 |                   |
| 157 |                   |
| 158 |                   |
| 159 |                   |
| 160 |                   |