

## 安全召回詳情

編號	<b>10000750</b>
製造商	阿士頓馬丁
車輛類別	私家車
型號	DB9, DBS, Vanquish, Virage
代理商 (查詢電話)	捷成馬汽車 (2234 0562)
主題	更改電池電源纜線的佈線
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在受影響的車輛中，在某些情況下當右前座椅被調節至完全後仰位置時，座椅的左側滑軌可能壓迫電池電源纜線。電池電源纜線本身完全絕緣，但如果遭到座椅滑軌的反復壓迫，則可能會導致絕緣層受損。如果絕緣層受損，座椅滑軌就可能會成為電池電源纜線的導電體。座椅滑軌元件與地面之間的地線會將電導至地面，並開始過熱。過熱會導致地線性能退化，在車廂內會有煙霧冒出
修正行動	我們將在所有受影響車輛的電池電源纜線上安裝一個導線管。此導線管會將電池電源纜線引導至其他位置，從而不會再接觸到座椅滑軌。此外，還將檢查纜線的狀況。如發現電池電源纜線受損，將增補更多絕緣層。
製造日期	2003 年 12 月至 2016 年 6 月
回收行動開始日期	2018 年 1 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 9 月

1	SCFAC01AX5GA00514
2	SCFAC01A15GA00532
3	SCFAC01A55GA00534
4	SCFAC01A55GA00548
5	SCFAC01A55GA00615
6	SCFAC01A95GA00648
7	SCFAC01A85GA00673
8	SCFAC01AX5GA00755
9	SCFAC01A35GA00757
10	SCFAD01A15GA00771
11	SCFAC01A85GA01791
12	SCFAC01AX5GA01890
13	SCFAC01A95GA01931
14	SCFAC01A25GA01964
15	SCFAC01A35GA02122
16	SCFAC01A15GA02197

17	SCFAC01A65GA02261
18	SCFAC01A35GA02301
19	SCFAC01A75GA02513
20	SCFAC01A65GA02552
21	SCFAC01A65GA02891
22	SCFAC01A35GA03111
23	SCFAC01A05GA03602
24	SCFAD01A35GA03882
25	SCFAC01A35GA03917
26	SCFAC01A96GA05673
27	SCFAC01A26GA05675
28	SCFAC01A66GA05727
29	SCFAC01A16GA06008
30	SCFAC01A26GA06101
31	SCFAC01AX6GA06234
32	SCFAC01A17GA06950

33	SCFAC01A57GA06952
34	SCFAC01A67GA08080
35	SCFAD01A87GA08238
36	SCFAC01A67GA08483
37	SCFAD01A57GA08861
38	SCFAC01AX7GA08955
39	SCFAC01A08GA09128
40	SCFAC01A58GA09187
41	SCFAC01A48GA09553
42	SCFAC01A98GA09919
43	SCFAC01AX8GA09962
44	SCFAC01A78GA10115
45	SCFAC01A38GA10158
46	SCFAC01A98GA10634
47	SCFAA01E39GA10834
48	SCFAC01E29GA10835
49	SCFAC01EX9GA11182
50	SCFAC01EX9GA11330
51	SCFAC01E19GA11331
52	SCFAC01E89GA11343
53	SCFAC01EX9GA11523
54	SCFAC01E49GA12134
55	SCFAC01E69GA12135
56	SCFFCAAE4AGA12537
57	SCFFCAAE4AGA12618
58	SCFFCAAE1AGA12754
59	SCFFCAAE7AGA12824
60	SCFFCAAE8BGA13336
61	SCFFCAAE1BGA13372
62	SCFECACM7DGA14951
63	SCFFCAAMXEGA15150
64	SCFFCAAM1EGA15151
65	SCFFDAAM0EGA15168
66	SCFFCAAM9EGA15236
67	SCFFCAAM1EGA15358
68	SCFFCAAM3EGA15538
69	SCFFCAAM5EGA15718
70	SCFFCAAMXEGA15813
71	SCFFCAAM9EGA15902
72	SCFFDAAM3EGA15908

73	SCFFCAAM0EGA15982
74	SCFFCAEM0FGA16416
75	SCFFCAEM3FGA16796
76	SCFFCAEMXGGA16859
77	SCFFCAEM1GGA16913
78	SCFFCAEM1GGA16989
79	SCFAC02A56GB05008
80	SCFAC02A26GB05225
81	SCFAC02A76GB06001
82	SCFAC02A66GB06233
83	SCFAC02A36GB06366
84	SCFAC02AX7GB06690
85	SCFAC02A47GB06698
86	SCFAC02A77GB08039
87	SCFAC02A08GB09115
88	SCFAC02A88GB10187
89	SCFAC02E69GB12038
90	SCFFCABE3BGB13374
91	SCFFCABM4DGB14723
92	SCFFCABM4DGB14897
93	SCFFCABM3EGB15251
94	SCFFCABM0EGB15532
95	SCFFCABMXEGB15604
96	SCFFDABM5EGB15698
97	SCFFCABM4EGB15727
98	SCFAA05D19GE00073
99	SCFAA05D09GE00386
100	SCFAA05D69GE00523
101	SCFAC05D59GE00846
102	SCFAC05D99GE00851
103	SCFAA05D29GE01104
104	SCFAC06D39GE01167
105	SCFAC05D39GE01168
106	SCFECCAD0AGE01674
107	SCFECCAD2AGE01689
108	SCFECCAD0AGE01691
109	SCFECCAD2AGE01854
110	SCFECCAD4AGE01855
111	SCFFCCBD6AGE01858
112	SCFECCAD6AGE01971

113	SCFFCCBD4AGE02040
114	SCFFCCBD6AGE02041
115	SCFECCAD7AGE02112
116	SCFFCCBD4AGE02121
117	SCFECCADXAGE02153
118	SCFECCAD1AGE02154
119	SCFFCCCD1BGE02514
120	SCFFCCBD1BGE02515
121	SCFFCCBD3BGE02600
122	SCFECCAD4BGE02666
123	SCFFCCBD2BGE02667
124	SCFECCAD5BGE02725
125	SCFECCAD5CGE02807
126	SCFECCAD1CGE02920
127	SCFFCCBD9CGE03221
128	SCFFCCCD1AGE11454
129	SCFFCCCD8AGE11936
130	SCFKDCEP9EGJ00666
131	SCFFCECN5CGG13477
132	SCFFCECN4CGG13826
133	SCFFCECN4CGG13891
134	SCFFCECN5CGG14211
135	SCFFCECN0CGG14214
136	SCFFCECN1CGG14254
137	SCFFCECNXCGG14348
138	SCFFCEDN4CGH14217
139	
140	