

安全召回詳情

編號	10000817
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	SUBARU Legacy / Outback
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	電子手制部件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回行動所涉及的車輛因 EPB 電子手制部件在製造過程中發生誤差，部分車輛可能在電子手制控制單元中配備了品質不良的電容和/或強度不足的磁環，如果在車輛使用期間破裂，警告燈會亮起並且導致 EPB 電子手制可能無法工作，或者在車輛低速行駛時可能會突然施加制動，對汽車的安全性增加一定風險。
修正行動	更換電子手制部件
製造日期	2010-2014 年
回收行動開始日期	2018 年 11 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 12 月 31 日

1	BM9-005690	27	BM9-010496
2	BM9-005691	28	BM9-010521
3	BM9-005694	29	BM9-010529
4	BM9-006348	30	BM9-010544
5	BM9-006358	31	BM9-010557
6	BM9-008156	32	BM9-010597
7	BM9-008240	33	BM9-017006
8	BM9-008271	34	BM9-017061
9	BM9-008275	35	BM9-017228
10	BM9-008292	36	BM9-017245
11	BM9-008293	37	BR9-010903
12	BM9-009295	38	BR9-011138
13	BM9-009323	39	BR9-011173
14	BM9-009360	40	BR9-013264
15	BM9-009396	41	BR9-013277
16	BM9-009786	42	BR9-013287
17	BM9-009789	43	BR9-017083
18	BM9-009809	44	BR9-017202
19	BM9-009841	45	BR9-017407
20	BM9-009848	46	BR9-017431
21	BM9-009871	47	BR9-017488
22	BM9-009899	48	BR9-017496
23	BM9-009906	49	BR9-017626
24	BM9-009942	50	BR9-019072
25	BM9-009964	51	BR9-019077
26	BM9-009982	52	BR9-019097

53	BR9-019110
54	BR9-019988
55	BR9-020047
56	BR9-020119
57	BR9-020122
58	BR9-020128
59	BR9-020196
60	BR9-021876
61	BR9-021907
62	BR9-022025
63	BR9-024031
64	BR9-024126
65	BR9-024201
66	BR9-024265
67	JF1BR5KC2CG033439
68	JF1BR9K95AG003770
69	JF1BR9K95AG004287
70	JF1BR9K95AG004321
71	JF1BR9K95AG005464
72	JF1BR9K95AG007402
73	JF1BR9K95AG007593
74	JF1BR9K95AG007628
75	JF1BR9K95AG007738
76	JF1BR9K95AG007743
77	JF1BR9K95AG007763
78	JF1BR9K95AG007796
79	JF1BR9K95AG007828
80	JF1BR9K95AG007889
81	JF1BR9K95AG008267
82	JF1BR9K95AG008610
83	JF1BR9K95AG008627
84	JF1BR9K95AG008700
85	JF1BR9K95AG008809
86	JF1BR9K95AG008814
87	JF1BR9K95AG008858
88	JF1BR9K95AG008972
89	JF1BR9K95AG009243
90	JF1BR9K95AG009469
91	JF1BR9K95AG009572
92	JF1BR9K95AG009638

93	JF1BR9K95AG011111
94	JF1BR9K95AG011179
95	JF1BR9K95AG011697
96	JF1BR9K95AG011772
97	JF1BR9K95AG012115
98	JF1BR9K95AG012184
99	JF1BR9K95AG012313
100	JF1BR9K95AG012405
101	JF1BR9K95AG012573
102	JF1BR9K95AG012721
103	JF1BR9K95AG012883
104	JF1BR9K95AG013124
105	JF1BR9K95AG013140
106	JF1BR9K95AG013642
107	JF1BR9K95AG014038
108	JF1BR9K95BG024465
109	JF1BR9K95BG024661
110	JF1BR9K95BG025183
111	JF1BR9K95BG027441
112	JF1BR9K95BG027482
113	JF1BR9K95BG028219
114	JF1BR9K95CG033480
115	JF1BR9K95CG034061
116	JF1BR9K95CG034105
117	JF1BR9K95CG034113
118	JF1BR9K95CG034126
119	JF1BR9K95CG034229
120	JF1BR9K95CG034238
121	JF1BR9K95CG034240
122	JF1BR9K95CG034523
123	JF1BR9K95CG034581
124	JF1BR9K95CG035014
125	JF1BR9K95CG035016
126	JF1BR9K95CG035029
127	JF1BR9K95CG036159
128	JF1BR9K95CG036160
129	JF1BR9K95CG036170
130	JF1BRMKC5DG044046
131	JF1BRMKC5DG044073
132	JF1BRMKC5DG044132

133	JF1BRMKC5EG060095
134	JF1BRMKC5EG060105