

安全召回詳情

編號	10000941
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	RAV4
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	更換前輪下懸掛臂
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	主要原因是與該前輪下懸掛臂的品質有關，當汽車頻繁地加速或減速，前輪下懸掛臂有機會因品質問題而出現裂縫，從而可能增加意外風險。
修正行動	更換前輪下懸掛臂
製造日期	2019年9月至2019年10月
回收行動開始日期	2020年5月
估計回收行動的完成日期	2021年12月

1	JTMY43FV90D507631	26	JTMY43FV30D507379
2	JTMY43FV70D507580	27	JTMY43FV30D507480
3	JTMY43FV70D507207	28	JTMY43FV40D507276
4	JTMY43FV60D507117	29	JTMY43FV40D507519
5	JTMY43FV10D507297	30	JTMY43FV40D507763
6	JTMY43FV90D508018	31	JTMY43FV40D508346
7	JTMY43FV40D507374	32	JTMY43FV50D508324
8	JTMY43FV80D507796	33	JTMY43FV60D507277
9	JTMY43FV80D508107	34	JTMY43FV70D507448
10	JTMY43FV70D507837	35	JTMY43FV90D507242
11	JTMW43FV90D508270	36	JTMY43FVX0D508335
12	JTMW43FV80D507613	37	JTMW43FV40D508077
13	JTMY43FV20D507390	38	JTMY43FV00D507646
14	JTMY43FV30D508175	39	JTMY43FV00D507985
15	JTMY43FV40D507147	40	JTMY43FV10D507221
16	JTMY43FV40D507567	41	JTMY43FV10D507848
17	JTMY43FV50D507271	42	JTMY43FV10D508143
18	JTMY43FV60D507621	43	JTMY43FV20D507115
19	JTMY43FV90D507855	44	JTMY43FV20D507194
20	JTMY43FVX0D508058	45	JTMY43FV20D507230
21	JTMY43FV10D507249	46	JTMY43FV20D507633
22	JTMY43FV10D507607	47	JTMY43FV20D507812
23	JTMY43FV10D507851	48	JTMY43FV20D507826
24	JTMY43FV10D508076	49	JTMY43FV20D507843
25	JTMY43FV20D507535	50	JTMY43FV30D507253

51	JTMY43FV30D507592
52	JTMY43FV30D508029
53	JTMY43FV30D508189
54	JTMY43FV30D508354
55	JTMY43FV40D507911
56	JTMY43FV40D508265
57	JTMY43FV50D507495
58	JTMY43FV50D507996
59	JTMY43FV50D508260
60	JTMY43FV50D508355
61	JTMY43FV60D507540
62	JTMY43FV60D507702
63	JTMY43FV70D507143
64	JTMY43FV70D507904
65	JTMY43FV70D507966
66	JTMY43FV70D508311
67	JTMY43FV80D507460
68	JTMY43FV80D507524
69	JTMY43FV80D507698
70	JTMY43FV80D507829
71	JTMY43FV80D507927
72	JTMY43FV80D508009
73	JTMY43FV80D508320
74	JTMY43FV90D507287
75	JTMY43FV90D507368
76	JTMY43FV90D507726
77	JTMY43FV90D508021
78	JTMY43FV90D508035
79	JTMY43FV90D508097
80	JTMY43FV90D508133
81	JTMY43FVX0D507430
82	JTMY43FVX0D507444
83	JTMY43FVX0D507492
84	JTMW43FV60D507805
85	JTMY43FV10D507736
86	JTMY43FV20D507941