

安全召回詳情

編號	10000988
製造商	Mazda Motor Corporation
車輛類別	私家車
型號	Mazda2, Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, CX-9, MX-5
代理商 (查詢電話)	宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848
主題	更換電油泵
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些受影響的汽車中，基於電油泵葉片的強度問題，可能出現變形的情況，而有機會干擾電油泵的正常運作，有可能導致車輛引擎無法啟動或在行駛中死火。
修正行動	更換改良版電油泵
製造日期	3 rd August 2018 – 11 th February 2019
回收行動開始日期	1/11/2020
估計回收行動的完成日期	31/12/2021

1	JM6DJ2HAA01300072
2	JM6DJ2HAA01300097
3	JM6DJ2HAA01300073
4	JM6DJ2HAA01300096
5	JM6DJ2HAA01300082
6	JM6DJ2HAA01300100
7	JM6DJ2HAA01300083
8	JM6DJ2HAA01300112
9	JM6DJ2HAA01300109
10	JM6DJ2HAA01300101
11	JM6DJ2HAA01300104
12	JM6BN2478K0248278
13	JM6BN2478K0274234
14	JM6BN2478K0249093
15	JM6BN22A8K0271576
16	JM6BN22A8K0255113
17	JM6BN22A8K0271404
18	JM6BN22A8K0274052
19	JM6BN2478K0248557
20	JM6BN2478K0248691

21	JM6BN2478K0249884
22	JM6BN22A8K0271458
23	JM6BN2478K0271480
24	JM6BN2478K0248571
25	JM6BN22A8K0271940
26	JM6BN22A8K0274144
27	JM6BN22A8K0255186
28	JM6BN22A8K0268600
29	JM6BN2478K0249021
30	JM6BN2478K0273620
31	JM6BN2478K0273639
32	JM6BN2478K0274229
33	JM6BN22A8K0268977
34	JM6BN22A8K0267694
35	JM6BN22A8K0274065
36	JM6BN2478K0251588
37	JM6BN22A8K0274267
38	JM6BN2478K0271705
39	JM6BN2478K0250504
40	JM6BN22A8K0273517

41	JM6BN2478K0271413
42	JM6BN2478K0274342
43	JM6BN22A8K0273941
44	JM6BN2478K0268527
45	JM6BN22A8K0273576
46	JM6BN2478K0248125
47	JM6BN2478K0248485
48	JM6BN2478K0274055
49	JM6BN22A8K0273855
50	JM6BN2478K0274238
51	JM6BN22A8K0271624
52	JM6BN2478K0274201
53	JM6BN2478K0274204
54	JM6BN2478K0271867
55	JM6BN2478K0273542
56	JM6BN22A8K0255139
57	JM6BN22A8K0273803
58	JM6BN2478K0274220
59	JM6BN22A8K0271836
60	JM6BN2478K0271928
61	JM6BN2478K0268060
62	JM6BN2478J0243491
63	JM6BN2478K0271669
64	JM6BN2478K0271416
65	JM6BN22A8K0254601
66	JM6BN22A8K0254610
67	JM6BN22A8K0254800
68	JM6BN22A8K0254803
69	JM6BN22A8K0254827
70	JM6BN22A8K0254881
71	JM6BN22A8K0255055
72	JM6BN22A8K0255153
73	JM6BN22A8K0255232
74	JM6BN22A8K0255474
75	JM6BN22A8K0255549
76	JM6BN22A8K0255560
77	JM6BN22A8K0255618
78	JM6BN22A8K0255835
79	JM6BN22A8K0256045
80	JM6BN22A8K0256088
81	JM6BN22A8K0256304

82	JM6BN22A8K0256377
83	JM6BN22A8K0256453
84	JM6BN2478K0248013
85	JM6BN2478K0248554
86	JM6BN22A8K0273987
87	JM6BN22A8K0254744
88	JM6BN22A8K0255437
89	JM6BN22A8K0271720
90	JM6BN22A8K0273996
91	JM6BN2478K0249731
92	JM6BN2478K0250512
93	JM6BN2478K0267704
94	JM6BN2478K0271470
95	JM6BN2478K0273653
96	JM6BN2478K0273747
97	JM6BN2478K0271951
98	JM6BN22A8K0267977
99	JM6BN22A8K0271543
100	JM6BN2478K0268506
101	JM6BN22A8K0271771
102	JM6BN22A8K0268262
103	JM6BN2478K0249252
104	JM6BN22A8K0273871
105	JM6BN22A8K0271478
106	JM6BN22A8K0273801
107	JM6BN2478K0268282
108	JM6GL1032K0304227
109	JM6GL1032K0304018
110	JM6GL103200305139
111	JM6GL103200304143
112	JM6GL1032K0305210
113	JM6DK2W7AK0410088
114	JM6DK2W7AK0409415
115	JM6DK2W7AK0410113
116	JM6DK2W7AK0409383
117	JM6KF2W7AK0232461
118	JM6KF2W7AK0232940
119	JM6KF2W7AK0231952
120	JM6KF2W7AK0232484
121	JM6TC4WLAK0301351
122	JM6ND2E76K0300032