

## 安全召回詳情

編號	<b>10001006</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	AMG E 63 S 4MATICS+ 及 AMG GT 63 S 4MATICS+ / 213 & 290
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	起動馬達線束 (5491302)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛起動馬達上電源的螺釘連接可能未按照規格安裝。</p> <p>如果螺絲連接不正確，則起動馬達電源線可能會與起動馬達殼體接觸。 在一段時間之後，這可能導致電源線的絕緣遭受由於車輛運動而引起的磨損，這可能導致短路。</p> <p>根據短路的類型，不能完全排除車輛死火和起火的危險。</p>
修正行動	作為預防措施，檢查受影響車輛的起動馬達的螺絲連接和電線位置，並在必要時進行校正。
製造日期	2018年5月17日至2019年5月13日
回收行動開始日期	2021年4月16日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

1 WDD2130892A476369

2 WDD2130892A512927

3 WDD2130892A524154

4 WDD2130892A618663

5

WDD2906892A008391