

## 安全召回詳情

編號	<b>10001009</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	GLE 450 4MATIC / 167
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2504 6140 仁孚紅磡維修中心: 2504 6140 仁孚元朗維修中心: 2504 6140
主題	安裝冷凝水排水軟管 (8391106)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>空調系統的排水軟管可能未正確安裝在受影響的車輛中。</p> <p>結果，冷凝水可能洩漏到車輛內部，並導致不同的電氣組件發生故障。例如，由短路引起的著火危險可能會增加，自動緊急呼叫（eCall）可能會失敗，可能無法解鎖和/或啟動車輛，或無法啟動引擎的跛行回家模式。</p> <p>這將增加受傷和事故的風險。</p>
修正行動	作為預防措施，請檢查受影響車輛中冷凝水排放軟管的安裝，並在必要時進行糾正。
製造日期	2019年4月25日至2020年1月2日
回收行動開始日期	2021年4月30日
估計回收行動的完成日期	2021年12月31日

3	WDC1671592A023056	43	WDC1671592A040927
4	WDC1671592A023248	44	WDC1671592A042315
5	WDC1671592A023738	45	WDC1671592A043275
6	WDC1671592A023857	46	WDC1671592A043312
7	WDC1671592A023885	47	WDC1671592A043727
8	WDC1671592A024172	48	WDC1671592A043807
9	WDC1671592A024284	49	WDC1671592A043852
10	WDC1671592A024458	50	WDC1671592A044094
11	WDC1671592A024546	51	WDC1671592A044705
12	WDC1671592A024586	52	WDC1671592A044709
13	WDC1671592A024840	53	WDC1671592A044760
14	WDC1671592A024845	54	WDC1671592A044926
15	WDC1671592A024881	55	WDC1671592A046466
16	WDC1671592A025028	56	WDC1671592A047392
17	WDC1671592A025788	57	WDC1671592A047393
18	WDC1671592A026562	58	WDC1671592A049534
19	WDC1671592A027162	59	WDC1671592A049619
20	WDC1671592A027197	60	WDC1671592A060595
21	WDC1671592A027580	61	WDC1671592A060601
22	WDC1671592A027907	62	WDC1671592A060606
23	WDC1671592A028160	63	WDC1671592A060613
24	WDC1671592A028284	64	WDC1671592A060618
25	WDC1671592A028307	65	WDC1671592A061392
26	WDC1671592A028311	66	WDC1671592A061534
27	WDC1671592A028325	67	WDC1671592A063211
28	WDC1671592A028451	68	WDC1671592A063234
29	WDC1671592A028495	69	WDC1671592A063260
30	WDC1671592A028746	70	WDC1671592A063415
31	WDC1671592A028764	71	WDC1671592A064230
32	WDC1671592A028977	72	WDC1671592A064312
33	WDC1671592A030127	73	WDC1671592A064365
34	WDC1671592A031362	74	WDC1671592A064372
35	WDC1671592A034774	75	WDC1671592A064380
36	WDC1671592A035151	76	WDC1671592A064471
37	WDC1671592A035463	77	WDC1671592A064628
38	WDC1671592A035629	78	WDC1671592A064777
39	WDC1671592A035692	79	WDC1671592A064783
40	WDC1671592A036552	80	WDC1671592A064817
41	WDC1671592A037677	81	WDC1671592A064857
42	WDC1671592A040865	82	WDC1671592A064989

83	WDC1671592A065046	123	WDC1671592A074327
84	WDC1671592A065173	124	WDC1671592A074353
85	WDC1671592A065287	125	WDC1671592A074566
86	WDC1671592A065303	126	WDC1671592A074855
87	WDC1671592A065313	127	WDC1671592A074971
88	WDC1671592A065382	128	WDC1671592A075080
89	WDC1671592A065449	129	WDC1671592A075099
90	WDC1671592A065496	130	WDC1671592A075147
91	WDC1671592A065788	131	WDC1671592A075156
92	WDC1671592A065795	132	WDC1671592A075222
93	WDC1671592A065827	133	WDC1671592A075298
94	WDC1671592A065851	134	WDC1671592A075427
95	WDC1671592A066535	135	WDC1671592A075489
96	WDC1671592A066745	136	WDC1671592A075525
97	WDC1671592A067212	137	WDC1671592A075576
98	WDC1671592A067333	138	WDC1671592A075831
99	WDC1671592A067887	139	WDC1671592A075872
100	WDC1671592A068330	140	WDC1671592A075877
101	WDC1671592A068557	141	WDC1671592A075963
102	WDC1671592A070310	142	WDC1671592A076058
103	WDC1671592A070387	143	WDC1671592A076208
104	WDC1671592A070606	144	WDC1671592A076405
105	WDC1671592A070677	145	WDC1671592A076408
106	WDC1671592A072244	146	WDC1671592A076517
107	WDC1671592A072283	147	WDC1671592A076879
108	WDC1671592A072358	148	WDC1671592A077060
109	WDC1671592A072365	149	WDC1671592A077662
110	WDC1671592A072659	150	WDC1671592A077838
111	WDC1671592A072794	151	WDC1671592A078154
112	WDC1671592A072961	152	WDC1671592A078424
113	WDC1671592A073071		
114	WDC1671592A073120		
115	WDC1671592A073241		
116	WDC1671592A073478		
117	WDC1671592A073524		
118	WDC1671592A073557		
119	WDC1671592A073758		
120	WDC1671592A073843		
121	WDC1671592A074064		
122	WDC1671592A074269		