

安全召回詳情

編號	10001064
製造商	Lexus
車輛類別	私家車
型號	NX (AAZH20)
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(Tel: 2880 4130)
主題	影音系統軟件更新
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於影音系統軟件(控制程式)錯誤，影音系統不能在換檔及檢測車速時正確切換螢幕影像，導致螢幕在駕駛時有可能錯誤顯示影片圖像。
修正行動	重編影音系統軟件
製造日期	2021年3月21日 - 2022年3月17日
回收行動開始日期	2022年4月28日
估計回收行動的完成日期	2024年12月31日

1	JTJCDDAZ202002016
2	JTJCDDAZ302002042
3	JTJCDDAZ802002182
4	JTJCDDAZ302002073
5	JTJCDDAZ402002261
6	JTJCDDAZ802002182
7	JTJCDDAZ802002618