

安全召回詳情

| | |
|--------------|---|
| 編號 | 10001101 |
| 製造商 | 梅賽德斯－奔馳股份有限公司 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | EQE / 295 |
| 代理商 (查詢電話) | 仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171 |
| 主題 | B 柱裝飾件與車身之間的連接 (6891206) |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： (1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。 |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 很遺憾地我們發現某部分車輛的 B 柱裝飾件與車身之間的連接可能與規格不符。因此，發生碰撞事故時側窗氣囊可能無法正常在 B 柱裝飾件的更高區域上打開甚或導致該裝飾件分離到車箱內部。這可能會增加車輛乘客和司機之受傷風險。 |
| 修正行動 | 作為預防措施，我們將檢查受影響車輛的 B 柱裝飾件的連接狀況，並根據此檢查的結果在必要時進行更換。 |
| 製造日期 | 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 7 月 11 日 |
| 召回行動開始日期 | 2022 年 12 月 22 日 |
| 估計召回行動的完成日期 | 2023 年 12 月 31 日 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | W1K2951212F002520 |
| 2 | W1K2951212F002541 |
| 3 | W1K2951212F002546 |
| 4 | W1K2951212F002625 |
| 5 | W1K2951212F002735 |
| 6 | W1K2951212F002766 |

| | |
|----|-------------------|
| 7 | W1K2951212F002768 |
| 8 | W1K2951212F002776 |
| 9 | W1K2951212F002803 |
| 10 | W1K2951212F002813 |
| 11 | W1K2951212F002866 |
| 12 | W1K2951212F002937 |

| | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 13 | W1K2951212F002982 | 53 | W1K2951212F004530 |
| 14 | W1K2951212F002988 | 54 | W1K2951212F004547 |
| 15 | W1K2951212F003012 | 55 | W1K2951212F004590 |
| 16 | W1K2951212F003018 | 56 | W1K2951212F004594 |
| 17 | W1K2951212F003019 | 57 | W1K2951212F004598 |
| 18 | W1K2951212F003034 | 58 | W1K2951212F004600 |
| 19 | W1K2951212F003049 | 59 | W1K2951212F004623 |
| 20 | W1K2951212F003075 | 60 | W1K2951212F004629 |
| 21 | W1K2951212F003080 | 61 | W1K2951212F004633 |
| 22 | W1K2951212F003089 | 62 | W1K2951212F004637 |
| 23 | W1K2951212F003090 | 63 | W1K2951212F004650 |
| 24 | W1K2951212F003131 | 64 | W1K2951212F004667 |
| 25 | W1K2951212F003133 | 65 | W1K2951212F004668 |
| 26 | W1K2951212F003141 | 66 | W1K2951212F004673 |
| 27 | W1K2951212F003230 | 67 | W1K2951212F004707 |
| 28 | W1K2951212F003234 | 68 | W1K2951212F004708 |
| 29 | W1K2951212F003239 | 69 | W1K2951212F004713 |
| 30 | W1K2951212F003276 | 70 | W1K2951212F004734 |
| 31 | W1K2951212F003282 | 71 | W1K2951212F004738 |
| 32 | W1K2951212F003311 | 72 | W1K2951212F004741 |
| 33 | W1K2951212F003338 | 73 | W1K2951212F004752 |
| 34 | W1K2951212F003351 | 74 | W1K2951212F004756 |
| 35 | W1K2951212F003375 | 75 | W1K2951212F004760 |
| 36 | W1K2951212F003384 | 76 | W1K2951212F004765 |
| 37 | W1K2951212F003408 | 77 | W1K2951212F004768 |
| 38 | W1K2951212F003421 | 78 | W1K2951212F004776 |
| 39 | W1K2951212F003422 | 79 | W1K2951212F004781 |
| 40 | W1K2951212F003436 | 80 | W1K2951212F004793 |
| 41 | W1K2951212F003477 | 81 | W1K2951212F004798 |
| 42 | W1K2951212F003485 | 82 | W1K2951212F004815 |
| 43 | W1K2951212F003487 | 83 | W1K2951212F004844 |
| 44 | W1K2951212F003503 | 84 | W1K2951212F004847 |
| 45 | W1K2951212F004092 | 85 | W1K2951212F004854 |
| 46 | W1K2951212F004104 | 86 | W1K2951212F004860 |
| 47 | W1K2951212F004108 | 87 | W1K2951212F004873 |
| 48 | W1K2951212F004132 | 88 | W1K2951212F004892 |
| 49 | W1K2951212F004136 | 89 | W1K2951212F004895 |
| 50 | W1K2951212F004185 | 90 | W1K2951212F004906 |
| 51 | W1K2951212F004288 | 91 | W1K2951212F004932 |
| 52 | W1K2951212F004525 | 92 | W1K2951212F004978 |

| | |
|-----|-------------------|
| 93 | W1K2951212F004997 |
| 94 | W1K2951212F005004 |
| 95 | W1K2951212F005019 |
| 96 | W1K2951212F005022 |
| 97 | W1K2951212F005041 |
| 98 | W1K2951212F005073 |
| 99 | W1K2951212F005085 |
| 100 | W1K2951212F005114 |
| 101 | W1K2951212F005152 |
| 102 | W1K2951212F005180 |
| 103 | W1K2951212F005186 |
| 104 | W1K2951212F005225 |
| 105 | W1K2951212F005227 |
| 106 | W1K2951212F005273 |
| 107 | W1K2951212F005289 |
| 108 | W1K2951212F005302 |
| 109 | W1K2951212F005306 |
| 110 | W1K2951212F005372 |
| 111 | W1K2951212F005377 |
| 112 | W1K2951212F005385 |
| 113 | W1K2951212F005409 |
| 114 | W1K2951212F005423 |
| 115 | W1K2951212F005466 |
| 116 | W1K2951212F005502 |
| 117 | W1K2951212F005600 |
| 118 | W1K2951212F005608 |
| 119 | W1K2951212F005628 |
| 120 | W1K2951212F005665 |
| 121 | W1K2951212F005802 |
| 122 | W1K2951212F005842 |
| 123 | W1K2951212F005848 |
| 124 | W1K2951212F005865 |
| 125 | W1K2951212F005923 |
| 126 | W1K2951212F005939 |
| 127 | W1K2951212F005983 |
| 128 | W1K2951212F005992 |
| 129 | W1K2951212F005995 |
| 130 | W1K2951212F006097 |
| 131 | W1K2951212F006139 |
| 132 | W1K2951212F006392 |

| | |
|-----|-------------------|
| 133 | W1K2951212F006688 |
| 134 | W1K2951212F006696 |
| 135 | W1K2951212F006697 |
| 136 | W1K2951212F006726 |
| 137 | W1K2951212F006766 |
| 138 | W1K2951212F006787 |
| 139 | W1K2951212F006845 |
| 140 | W1K2951212F006855 |
| 141 | W1K2951212F006886 |
| 142 | W1K2951212F006917 |
| 143 | W1K2951212F006961 |
| 144 | W1K2951212F006978 |
| 145 | W1K2951212F006980 |
| 146 | W1K2951212F007006 |
| 147 | W1K2951212F007126 |
| 148 | W1K2951212F007197 |
| 149 | W1K2951212F007261 |
| 150 | W1K2951212F007322 |
| 151 | W1K2951212F007333 |
| 152 | W1K2951212F007336 |
| 153 | W1K2951212F007341 |
| 154 | W1K2951212F007360 |
| 155 | W1K2951212F007361 |
| 156 | W1K2951212F007364 |
| 157 | W1K2951212F007496 |