

安全召回詳情

編號	10001108
製造商	鈴木汽車
車輛類別	私家車
型號	HUSTLER (AC1306) / SOLIO BANDIT (AUM412)
代理商 (查詢電話)	香島汽車有限公司 (Tel: 39138800)
主題	安全氣囊電腦更換
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於安全氣囊電腦的生產缺陷，在最壞的情況下，安全氣囊可能無法展開。
修正行動	安全氣囊電腦更換。
製造日期	2022 年
回收行動開始日期	2023 年 2 月 2 日
估計回收行動的完成日期	2024 年 2 月 1 日

1	MR52S310184
2	MR52S310185
3	MR52S310616
4	MR52S310703
5	MR52S310770
6	MA37S635984
7	MA37S635221
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

