

安全召回詳情

編號	10001146
製造商	SUBARU
車輛類別	私家車
型號	SUBARU BRZ
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	召回後轉向燈和/或危險警告閃光燈可能會暫時無法操作。
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於施加到 LED 的電壓降低後組合燈控制電路設計不當。
修正行動	對於所有受影響的車輛將更換後組合燈並採取對策兩側的零件。
製造日期	2022-2023
回收行動開始日期	2023 年 12 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2024 年 12 月 31 日

VIN	VIN
	13 JF1ZD8K81NG002284
1 JF1ZD8K81NG002086	14 JF1ZD8K81NG002288
2 JF1ZD8K72NG002084	15 JF1ZD8K81NG002285
3 JF1ZD8K72NG002190	16 JF1ZD8K81NG002297
4 JF1ZD8K72NG002197	17 JF1ZD8K81NG002304
5 JF1ZD8K81NG002242	18 JF1ZD8K81NG002307
6 JF1ZD8K81NG002244	19 JF1ZD8K81NG002314
7 JF1ZD8K81NG002254	20 JF1ZD8K81NG002318
8 JF1ZD8K81NG002258	21 JF1ZD8K81NG002327
9 JF1ZD8K81NG002262	22 JF1ZD8K81NG002331
10 JF1ZD8K81NG002265	23 JF1ZD8K81NG002343
11 JF1ZD8K81NG002276	24 JF1ZD8K81NG002347
12 JF1ZD8K81NG002281	25 JF1ZD8K81NG002351

26 JF1ZD8K81NG002355

27 JF1ZD8K81NG002429

28 JF1ZD8K81NG002361

29 JF1ZD8K81NG002433

30 JF1ZD8K81NG002459

31 JF1ZD8K81NG002467

32 JF1ZD8K81NG002475

33 JF1ZD8K81NG002495

34 JF1ZD8K81NG002499

35 JF1ZD8K81NG002528

36 JF1ZD8K81NG002553

37 JF1ZD8K81NG002570