

# 安全召回詳情

編號	<b>10001203</b>
製造商	Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
車輛類別	中型貨車 / 重型貨車
型號	Fuso FP51 / FK62
代理商 (查詢電話)	環宇汽車有限公司 (Tel: 39138913 服務中心熱線)
主題	指揮燈掣失效
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因指揮燈掣內部故障，在使用撥桿啟動指揮燈時，指揮燈不能點亮。
修正行動	檢查或更換指揮燈掣。
製造日期	2017 年 06 月 02 日 - 2019 年 09 月 03 日
回收行動開始日期	2025 年 05 月 12 日
估計回收行動的完成日期	2028 年 05 月 12 日

FK62FGA20037	FK62FKA20042
FK62FGA20038	FK62FKA20043
FK62FGA20039	FK62FKA20044
FK62FGA20040	FK62FKA20045
FK62FGA20041	FK62FKA20046
FK62FGA20042	FK62FKA20047
FK62FGA20043	FK62FKA20049
FK62FGA20044	FK62FKA20050
FK62FGA20045	FK62FKA20051
FK62FGA20046	FK62FKA20052
FK62FGA20047	FK62FKA20053
FK62FGA20049	FK62FKA20054
FK62FGA20050	FP51SDA20281
FK62FGA20051	FP51SDA20282
FK62FGA20052	
FK62FGA20054	
FK62FGA20055	
FK62FGA20056	
FK62FGA20057	
FK62FGA20058	
FK62FGA20061	
FK62FKA20036	
FK62FKA20037	
FK62FKA20038	
FK62FKA20039	
FK62FKA20040	
FK62FKA20041	