

安全召回詳情	
編號	10001205
製造商	積架
車輛類別	私家車
型號	E-PACE
代理商 (查詢電話/電郵)	英倫汽車有限公司 - (電話: 2821 7100 or 2820 5150 / 電郵: info@jaguar.com.hk)
主題	前座乘客位安全氣袋 (H491)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在乘客安全氣袋展開的過程中，由於安全氣袋展開門板沒有充分削弱而令安全氣袋有可能在展開時會被撕破。刺穿了的安全氣袋可能會降低對乘客的保護，從而增加碰撞時受傷的風險。過量逸出的熱氣或會導致乘客灼傷。
修正行動	更換前座乘客位安全氣袋
製造日期	2021-2023 年型號
回收行動開始日期	2025 年 6 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2030 年 12 月 31 日

1	SADFA2AX0M1022695
2	SADFA2AX1M1020616
3	SADFA2AX3M1022979
4	SADFA2AX4M1022988
5	SADFA2AXXM1016189
6	SADFB2AS7N1028058
7	SADFB2AS8M1016421