

Recall Detail	
編號	10001208
製造商	本田
車輛類別	私家車
型號	ZR-V RZ4
代理商 (查詢電話)	22168183
主題	更換高壓電油泵組件
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於生產過程中的處理流程不當，導致高壓燃油泵電內部零件可能會出現裂痕，汽油會從裂縫中洩漏，使用者在駕駛和怠速時可能會聞到汽油味。
修正行動	更換高壓電油泵組件
製造日期	2023 2024
回收行動開始日期	22 JAN 2025
估計回收行動的完成日期	22 JAN 2032

ZR-V	JHMRZ4873PX200313
2023 RZ4	JHMRZ4874PX200191
JHMRZ4873PX200652	JHMRZ4877PX200203
JHMRZ4871PX200651	JHMRZ4870PX200317
JHMRZ487XPX200650	JHMRZ4873PX200201
JHMRZ4879PX200591	JHMRZ4872PX200318
JHMRZ4875PX200586	JHMRZ4879PX200199
JHMRZ4873PX200585	JHMRZ4877PX200198
JHMRZ4871PX200584	JHMRZ4875PX200197
JHMRZ487XPX200583	JHMRZ4871PX200195
JHMRZ4878PX200582	JHMRZ487XPX200194
JHMRZ4876PX200581	JHMRZ4872PX200478
JHMRZ4874PX200580	JHMRZ4877PX200718
JHMRZ4870PX200589	JHMRZ4871PX200486
JHMRZ4872PX200660	JHMRZ4878PX200484
JHMRZ4876PX200693	JHMRZ4876PX200483
JHMRZ4875PX200653	JHMRZ4874PX200482
JHMRZ4870PX200690	JHMRZ4879PX200316
JHMRZ4877PX200654	JHMRZ4874PX200479
JHMRZ4870PX200656	JHMRZ4870PX200477
JHMRZ4873PX200487	JHMRZ4876PX200323
JHMRZ4878PX200579	JHMRZ4872PX200321
JHMRZ4877PX200315	JHMRZ4870PX200320
JHMRZ4875PX200314	JHMRZ4872PX200917

JHMRZ4876PX200886
JHMRZ4870PX201452
JHMRZ4877PX201450
JHMRZ4872PX200920
JHMRZ4874PX201454
JHMRZ4876PX201455
JHMRZ4870PX200916
JHMRZ4871PX200889
JHMRZ487XPX200888
JHMRZ4873PX200716
JHMRZ4876PX200919
JHMRZ4878PX201666
JHMRZ4874PX201986
JHMRZ4876PX201990
JHMRZ4871PX201816
JHMRZ4878PX201814
JHMRZ4874PX201812
JHMRZ4876PX201665
JHMRZ4879PX201661
JHMRZ4877PX201660
JHMRZ4876PX201813
JHMRZ4873PX200859
JHMRZ4871PX200858
JHMRZ4876PX200788
JHMRZ4874PX200787
JHMRZ4871PX200861
JHMRZ4870PX200723
JHMRZ4875PX200720
JHMRZ4876PX201987
JHMRZ4870PX200785
JHMRZ4873PX200747
JHMRZ4870PX200883
JHMRZ4879PX200882
JHMRZ4877PX200752
JHMRZ4873PX200750
JHMRZ4875PX200748
JHMRZ4875PX200717
JHMRZ4873PX200912
JHMRZ4879PX200865

JHMRZ4877PX200864

2024 RZ4

JHMRZ4872RX200533
JHMRZ4871RX201706
JHMRZ487XRX201705
JHMRZ4878RX201704
JHMRZ4874RX201702
JHMRZ4872RX201701
JHMRZ4870RX200532
JHMRZ4879RX200531
JHMRZ4879RX200450
JHMRZ4877RX200530
JHMRZ4878RX200357
JHMRZ4875RX202289
JHMRZ4873RX202324
JHMRZ487XRX202319
JHMRZ4872RX202315
JHMRZ4875RX202292
JHMRZ4874RX201909
JHMRZ4873RX202288
JHMRZ4871RX202287
JHMRZ4877RX202004
JHMRZ4875RX202003
JHMRZ4873RX202002
JHMRZ4876RX201913