

安全召回詳情

編號	10001040
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	EQC 400 4MATIC / 293
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心： 2895 7323 仁孚紅磡維修中心： 2363 9396 仁孚元朗維修中心： 2473 3171
主題	電動轉向器纜線 (4694013)
進度	已完成
受影響車輛的底盤號碼	關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)： 1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。 (2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。
缺陷簡述及忽略的可能後果	電動轉向器的纜線可能在裝配過程中損壞。水份可能隨著時間滲入受損的纜線或可進入轉向控制單元。因此，電動轉向器可能在駕駛過程中自發地失效。儀錶盤將向駕駛員顯示紅色的警告信號。
修正行動	作為預防措施，我們將檢查受影響車輛的纜線狀況，並採取可能需要的維修措施。
製造日期	2019 年 8 月 13 日至 2020 年 10 月 22 日
回收行動開始日期	2021 年 10 月 5 日
估計回收行動的完成日期	2022 年 12 月 31 日

1	W1K2938902F003067
2	W1K2938902F004166
3	W1K2938902F004175
4	W1K2938902F004197
5	W1K2938902F004265
6	W1K2938902F004346
7	W1K2938902F004353

8	W1K2938902F004360
9	W1K2938902F004384
10	W1K2938902F004416
11	W1K2938902F004472
12	W1K2938902F004544
13	W1K2938902F004592
14	W1K2938902F004594

15	W1K2938902F004627
16	W1K2938902F004790
17	W1K2938902F004815
18	W1K2938902F004819
19	W1K2938902F004879
20	W1K2938902F004880
21	W1K2938902F004881
22	W1K2938902F004885
23	W1K2938902F004920
24	W1K2938902F004923
25	W1K2938902F004939
26	W1K2938902F004971
27	W1K2938902F004989
28	W1K2938902F004992
29	W1K2938902F005023
30	W1K2938902F005073
31	W1K2938902F005074
32	W1K2938902F005084
33	W1K2938902F005089
34	W1K2938902F005144
35	W1K2938902F005145
36	W1K2938902F005149
37	W1K2938902F005153
38	W1K2938902F005172
39	W1K2938902F005191
40	W1K2938902F005204
41	W1K2938902F005227
42	W1K2938902F005233
43	W1K2938902F005254
44	W1K2938902F005277
45	W1K2938902F005288
46	W1K2938902F005297
47	W1K2938902F005309
48	W1K2938902F005310
49	W1K2938902F005311
50	W1K2938902F005313
51	W1K2938902F005322
52	W1K2938902F005324
53	W1K2938902F005360
54	W1K2938902F005378

55	W1K2938902F005391
56	W1K2938902F005406
57	W1K2938902F005464
58	W1K2938902F006920
59	W1K2938902F007388
60	W1K2938902F007691
61	W1K2938902F008055
62	W1K2938902F008151
63	W1K2938902F008588
64	W1K2938902F009488
65	W1K2938902F009529
66	W1K2938902F009566
67	W1K2938902F009724
68	W1K2938902F009771
69	W1K2938902F010646
70	W1K2938902F011020
71	W1K2938902F011275
72	W1K2938902F011580
73	W1K2938902F011875
74	W1K2938902F011885
75	W1K2938902F012009
76	W1K2938902F012069
77	W1K2938902F012554
78	W1K2938902F012779
79	W1K2938902F012781
80	W1K2938902F012788
81	W1K2938902F012805
82	W1K2938902F012808
83	W1K2938902F012816
84	W1K2938902F012826
85	W1K2938902F012829
86	W1K2938902F014647
87	W1K2938902F014648
88	W1K2938902F014675
89	W1K2938902F014806
90	W1K2938902F014979
91	W1K2938902F014984
92	W1K2938902F015005
93	W1K2938902F015042
94	W1K2938902F015068

95	W1K2938902F015240
96	W1K2938902F015463
97	W1K2938902F015653
98	W1K2938902F016293
99	W1K2938902F016453
100	WDD2938902F000880
101	WDD2938902F000881
102	WDD2938902F000882
103	WDD2938902F000883