

安全召回詳情

編號	10000513
製造商	鈴木汽車
車輛類別	輕型貨車
型號	EVERY (GE306)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	前排座位門鎖
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為前排座位門鎖於生產過程中出現問題，門鎖操作時有可能出現損壞的情況，如持續使用有機會導致前排座位門鎖不能正常開關。
修正行動	更換前排座位門鎖組件。
製造日期	2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 24 日
回收行動開始日期	2015 年 3 月 11 日
估計回收行動的完成日期	2016 年 3 月 10 日

1	DA64V-920560
2	DA64V-920830
3	DA64V-921106
4	DA64V-921376
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46