

## 安全召回詳情

編號	10000620
製造商	豐田
車輛類別	私家車
型號	Prius
代理商 (查詢電話)	皇冠汽車有限公司(2880 4988)
主題	駐車制動裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次進行檢查之原因與駐車制動裝置(「手制」)有關，由於駐車制動裝置的拉索可能發生鬆脫的情況，若閣下車輛靜止時，當變速箱停留於非 P 檔時，即使當時閣下已按下駐車制動裝置，車輛亦有可能出現滑動的風險，導致意外發生。
修正行動	於拉索上加裝小碼
製造日期	2015 年 11 月 至 2016 年 7 月
回收行動開始日期	2016 年 10 月 14 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 12 月

1	JTDKB3FU003508370
2	JTDKB3FU003516064
3	JTDKB3FU103519328
4	JTDKB3FU203500206
5	JTDKB3FU203502618
6	JTDKB3FU203521587
7	JTDKB3FU303516155
8	JTDKB3FU403501342
9	JTDKB3FU403502426
10	JTDKB3FU403502538
11	JTDKB3FU403508288
12	JTDKB3FU403511711
13	JTDKB3FU403525835
14	JTDKB3FU503503536
15	JTDKB3FU503522068
16	JTDKB3FU603515503
17	JTDKB3FU803500260
18	JTDKB3FU803501490
19	JTDKB3FU903512210
20	JTDKB3FU903516886
21	JTDKB3FU903517326
22	JTDKB3FU903529248