

## 安全召回詳情

編號	<b>10000913</b>
製造商	Mazda Motor Corporation
車輛類別	私家車
型號	Mazda3
代理商 (查詢電話)	宏益汽車(香港)有限公司 3768 4848
主題	車輛行駛途中突然自動煞車
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在某些受影響的汽車中，由於輔助煞車系統的程式設定不當，輔助煞車系統會於車輛行駛途中錯判前方有障礙物而突然煞停車輛。在最壞情況下，輔助煞車系統的錯誤判斷有機會增加追撞意外的風險。
修正行動	重新編寫輔助煞車系統程式
製造日期	1 <sup>st</sup> April, 2019 to 19 <sup>th</sup> October, 2019
回收行動開始日期	10/01/2020
估計回收行動的完成日期	10/01/2021

1	JM6BP2S7AK1102899
2	JM6BP2H7AK1103055
3	JM6BP2H7AK1103079
4	JM6BP2H7AL1103609
5	JM6BP2S7AL1103642
6	JM6BP2H7AL1103670
7	JM6BP2S7AL1103682
8	JM6BP2H7AL1103739
9	JM6BP2S7AL1103751
10	JM6BP2H7AL1103776
11	JM6BP2H7AL1103807
12	JM6BP2H7AL1103819
13	JM6BP2H7AL1103956
14	JM6BP2S7AL1103996
15	JM6BP2H7AL1104020