

表 4.5 : 驗車中心車輛檢驗數字 (二零一一年十月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (October 2011)

2011/10

			政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																											
			電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾	私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾	的士 Taxis				巴士 Buses										小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖車 Trailers		其他 Others	總計 Total		
					新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶 檢查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised					其他 Others					年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration				
									九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	港鐵 巴士 MTR Buses	公共 Public	私家 Private	新車/ 新登記 New / New Registration	公共 Public	私家 Private										
																						≤16 公噸 Tonnes	>16 公噸 Tonnes						≤16 公噸 Tonnes	>16 公噸 Tonnes
A. 為發牌及續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspection for Licensing & Re-licensing																														
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			93	1 025	259	1 201	1 840	27	538	116	112	19	11	16	27	543	42	43	365	133	5	18	1 029	330	-	35	-	7 827		
首次檢驗 First	及格 Passed	COR	92	896	253	1 121	1 839	27	306	72	57	12	6	16	12	441	37	42	336	123	5	17	771	326	-	35	-	6 842		
		COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34			
Inspection	不及格 Failed		1	62	3	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	1	14	5	-	1	123	2	-	-	-	270		
其他檢驗 Other	覆驗 Re-checks		-	67	3	40	-	-	18	7	10	1	-	-	5	20	1	-	15	5	-	-	135	2	-	-	-	329		
Inspection	突擊檢驗 Spot checks		-	-	-	-	-	-	214	37	45	6	1	-	10	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352		
	車架檢驗 Frame Checks		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不送檢		Did not Attend	-	26	-	9	65	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	-	-	25	2	-	-	-	141		
預約數字		No. of Appointments	93	1 051	259	1 210	1 905	27	538	116	112	19	11	16	27	551	42	43	371	133	5	18	1 054	332	-	35	-	7 968		
暫停牌照		Suspension Orders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	8		
B. 其他檢驗 Other Inspection																														
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			45	309	2	52	-	-	4	2	2	-	-	-	-	8	-	-	27	1	-	170	-	-	4	-	14	640		
VIO 檢驗	及格 Passed		10	149	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	12	1	-	64	-	-	2	-	-	255		
		不及格 Failed	2	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	7	-	-	-	-	-	31		
Inspection	不送檢 Did not Attend		6	82	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	21	-	-	1	-	-	116		
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection			13	67	2	37	-	-	3	2	1	-	-	-	-	3	-	-	9	-	-	42	-	-	1	-	8	188		
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection			20	76	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	57	-	-	1	-	6	166		
預約總數 Total Appointments			51	391	2	56	-	-	4	2	2	-	-	-	-	8	-	-	29	1	-	191	-	-	5	-	14	756		
暫停牌照			2	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	14		

註： (1) 車輛檢驗只包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Note : (1) Vehicle inspections only include pre-registration, re-registration and miscellaneous inspections.

COR - 檢驗汽車機械及格証書
COF - 機動車輛全面檢驗及格証書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2011/10

			其他驗車中心為續牌而進行的車輛檢驗					
			Vehicle Inspections at Other Examination Centres for Re-licensing					
			私家車 Private Cars	輕型貨車 Light Goods Vehicles		中型貨車 Medium Goods Vehicles	拖車 Trailers	總計 Total
少於1.9公噸 <1.9 Tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 Tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 Tonnes						
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre								
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			-	-	5 942	2 655	1 243	9 840
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed		-	-	5 337	2 401	1 135	8 873
	不及格 Failed		-	-	185	97	30	312
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks		-	-	420	157	78	655
不送檢 Did not Attend			-	-	133	58	26	217
預約數字 No. of Appointments			-	-	6 075	2 713	1 269	10 057
暫停牌照 Suspension Orders			-	-	4	5	4	13
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre								
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			22 699	34	-	-	-	22 733
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed		20 732	32	-	-	-	20 764
	不及格 Failed		1 051	1	-	-	-	1 052
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks		916	1	-	-	-	917
不送檢 Did not Attend			-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments			22 699	34	-	-	-	22 733
暫停牌照 Suspension Orders			24	-	-	-	-	24

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division