

表 4.5 : 政府運作的驗車中心驗車數字 (2005年4月)

Table 4.5 : Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres (April 2005)

2005/04

		電單車 Motor Cycles		私家車 Private Car		的士 Taxis				巴士 Buses								小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖架 Trailers		其他 Others	合計 Total	
		新登記 New Registration	新登記 New Registration	新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費 錶檢 查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				非專營 Non-Franchised				年檢 Annual			年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration					
								九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 巴士 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	九廣鐵 路巴士 KCRC Bus	公共 Public	私家 Private	新車/ 新登記 New / New Registration	公共 Public	私家 Private	新車 New				≤16噸 ≤16 tonnes	>16噸 >16 tonnes			
A. 為發牌及續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Licensing & Re-Licensing																												
驗車數字	No. of vehicle inspections	172	665	230	1 460	1 762	42	572	118	121	21	22	-	17	613	42	54	468	129	110	20	1 661	367	-	103	-	8 769	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	COR	170	590	223	1 360	1 756	42	338	76	62	11	7	-	8	463	38	52	436	123	110	20	1 083	365	-	103	-	7 436
	不及格 Failed	COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
其他檢驗 Other Inspection	不及格 Failed	Failed	1	40	3	60	3	-	-	1	1	-	-	-	-	34	-	2	19	5	-	-	331	1	-	-	501	
	覆驗 Re-checks	Re-checks	1	35	4	40	3	-	42	10	15	1	4	-	3	46	1	-	13	1	-	-	247	1	-	-	467	
突擊檢驗 Spot checks	Spot checks	Spot checks	-	-	-	-	-	-	192	31	43	9	8	-	6	44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	
	車架檢驗 Frame checks	Frame checks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
不送檢	Did not attend	Did not attend	1	18	1	9	87	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	5	-	2	-	47	2	-	-	178		
預約數字	No. of Appointments	No. of Appointments	173	683	231	1 469	1 849	42	572	118	121	21	22	-	17	619	42	54	473	129	112	20	1 708	369	-	103	-	8 947
暫停牌照	Suspension Orders	Suspension Orders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
B. 其他檢驗 Other Examination																												
驗車數字	No. of vehicle inspections	24	236	5	64	2	-	3	2	1	-	1	-	-	3	-	-	11	1	-	318	-	-	40	-	5	716	
VIO 檢驗	及格 Passed	Passed	6	127	5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	149	-	-	19	-	1	338	
	不及格 Failed	Failed	-	18	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	1	-	-	46	
Inspection	不送檢 Did not attend	Did not attend	1	37	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	68	-	-	10	-	1	131	
	警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection	Police Accident Inspection	15	65	-	28	-	-	3	2	1	-	1	-	-	3	-	-	10	1	-	57	-	-	3	-	4	193
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection	Police Enforcement and Control Inspection	Police Enforcement and Control Inspection	3	26	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	17	-	-	139	
預約總數	Total Appointments	Total Appointments	25	273	8	74	2	-	3	2	1	-	1	-	-	3	-	-	12	1	-	386	-	-	50	-	6	847
暫停牌照	Suspension Orders	Suspension Orders	-	6	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	6	-	24	

註: COR - 檢驗汽車機械及格證書
COF - 機動車輛全面檢驗及格證書
VIO - 車輛檢驗事務處

Notes: COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

資料來源: 車輛安全及標準部

Source: Vehicle Safety and Standards Division

表 4.5 (續) : 其他驗車中心驗車數字 (2005年4月)
 Table 4.5 (cont'd) : Vehicle Inspections at Other Centres (April 2005)

為續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Re-Licensing

2005/04

		輕型貨車 Light Goods Vehicle		中型貨車 Medium Goods Vehicle	拖架 Trailers	合計 Total	
		私家車 Private Car	少於1.9噸 <1.9 tonnes	1.9至5.5噸 1.9 - 5.5 tonnes			> 5.5至16噸 > 5.5 - 16 tonnes
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		-	-	6 404	2 981	2 041	11 426
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	5 324	2 380	1 689	9 393
	不及格 Failed	-	-	488	253	128	869
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	592	348	224	1 164
不送檢	Did not attend	-	-	74	62	48	184
預約數字	No. of Appointments	-	-	6 478	3 043	2 089	11 610
暫停牌照	Suspension Orders	-	-	19	45	23	87
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		14 787	52	-	-	-	14 839
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	13 566	52	-	-	-	13 618
	不及格 Failed	636	-	-	-	-	636
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	585	-	-	-	-	585
不送檢	Did not attend	-	-	-	-	-	-
預約數字	No. of Appointments	14 787	52	-	-	-	14 839
暫停牌照	Suspension Orders	16	-	-	-	-	16

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division