

表 4.5 : 政府運作的驗車中心驗車數字 (2005年10月)

Table 4.5 : Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres (October 2005)

2005/10

		電單車 Motor Cycles		私家車 Private Car		的士 Taxis				巴士 Buses						小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖架 Trailers		其他 Others	合計 Total			
		新登記 New Registration	新登記 New Registration	新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費 錶檢 查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised			非專營 Non-Franchised			年檢 Annual			年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration							
								九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 巴士 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	九廣鐵 路巴士 KCRC Bus	公共 Public	私家 Private	新車/ 新登記 New / New Registration	公共 Public				私家 Private	新車 New			≤16噸 ≤16 tonnes	>16噸 >16 tonnes	
A. 為發牌及續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Licensing & Re-Licensing																												
驗車數字	No. of vehicle inspections	115	708	261	1 259	1 955	41	604	166	110	23	10	2	29	500	37	45	243	112	90	19	1 172	286	-	47	-	7 834	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	COR	115	630	259	1 136	1 949	41	339	78	55	10	3	-	10	389	27	45	227	89	89	17	799	281	-	46	-	6 634
	不及格 Failed	COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
其他檢驗 Other Inspection	不及格 Failed	Failed	-	40	1	60	3	-	1	-	1	-	-	-	-	23	5	-	7	9	-	1	177	3	-	1	-	332
	覆驗 Re-checks	Re-checks	-	38	1	63	3	-	40	13	14	2	2	-	8	36	3	-	9	14	1	1	196	2	-	-	-	446
突擊檢驗 Spot checks	Spot checks	Spot checks	-	-	-	-	-	-	224	75	40	11	3	-	11	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409
	車架檢驗 Frame checks	Frame checks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
不送檢	Did not attend	Did not attend	-	12	2	5	93	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	3	5	-	-	41	3	-	-	-	176
預約數字	No. of Appointments	No. of Appointments	115	720	263	1 264	2 048	41	604	166	110	23	10	2	29	512	37	45	246	117	90	19	1 213	289	-	47	-	8 010
暫停牌照	Suspension Orders	Suspension Orders	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B. 其他檢驗 Other Examination																												
驗車數字	No. of vehicle inspections	No. of vehicle inspections	21	267	7	56	1	-	5	2	2	-	-	-	-	6	-	-	12	-	-	272	-	-	28	-	8	687
VIO 檢驗	及格 Passed	Passed	3	106	6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	118	-	-	10	-	-	271
	不及格 Failed	Failed	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	4	-	1	36
Inspection	不送檢 Did not attend	Did not attend	1	34	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	4	-	-	121
警方對涉及意外車輛的檢驗	Police Accident Inspection	Police Accident Inspection	18	79	-	27	-	-	5	1	2	-	-	-	-	6	-	-	10	-	-	36	-	-	3	-	6	193
警方為執法和控制交通而進行的檢驗	Police Enforcement and Control Inspection	Police Enforcement and Control Inspection	-	68	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	102	-	-	11	-	1	187
預約總數	Total Appointments	Total Appointments	22	301	17	72	1	-	5	2	2	-	-	-	-	6	-	-	12	-	-	328	-	-	32	-	8	808
暫停牌照	Suspension Orders	Suspension Orders	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	12

註: COR - 檢驗汽車機械及格証書
COF - 機動車輛全面檢驗及格証書
VIO - 車輛檢驗事務處

資料來源: 車輛安全及標準部

Notes: COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

Source: Vehicle Safety and Standards Division

表 4.5 (續) : 其他驗車中心驗車數字 (2005年10月)

Table 4.5 (cont'd) : Vehicle Inspections at Other Centres (October 2005)

為續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Re-Licensing

2005/10

		輕型貨車 Light Goods Vehicle		中型貨車 Medium Goods Vehicle	拖架 Trailers	合計 Total	
		私家車 Private Car	少於1.9噸 <1.9 tonnes	1.9至5.5噸 1.9 - 5.5 tonnes			> 5.5至16噸 > 5.5 - 16 tonnes
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		-	-	5 860	2 917	1 310	10 087
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	4 845	2 224	1 057	8 126
	不及格 Failed	-	-	431	283	76	790
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	584	410	177	1 171
不送檢	Did not attend	-	-	103	77	46	226
預約數字	No. of Appointments	-	-	5 963	2 994	1 356	10 313
暫停牌照	Suspension Orders	-	-	25	31	11	67
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		16 498	64	-	-	-	16 562
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	14 760	60	-	-	-	14 820
	不及格 Failed	934	2	-	-	-	936
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	804	2	-	-	-	806
不送檢	Did not attend	-	-	-	-	-	-
預約數字	No. of Appointments	16 498	64	-	-	-	16 562
暫停牌照	Suspension Orders	41	1	-	-	-	42

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division