

表 4.5 : 驗車中心驗車數字 (2008年6月)  
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (June 2008)

2008/06

		政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																									其他 Others	總計 Total
		電單車 <sup>(1)</sup> Motor Cycles <sup>(1)</sup>		私家車 <sup>(1)</sup> Private Cars <sup>(1)</sup>		的士 Taxis			巴士 Buses							小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖架 Trailers						
						新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶檢 查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				非專營 Non-Franchised			年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration				
										九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	港鐵巴 士 MTR Bus	公共 Public	私家 Private		新車/ 新登記 New / New Registration	公共 Public				私家 Private	≤16 公噸 tonnes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
<b>A. 為發牌及續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Licensing &amp; Re-Licensing</b>																												
驗車數字 No. of vehicle inspections		138	769	237	1 431	1 648	68	537	129	128	24	12	1	29	681	41	55	390	78	33	27	1 085	396	-	13	-	7 950	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	134	654	235	1 346	1 638	68	311	78	49	18	5	-	11	532	36	54	372	68	33	26	735	385	-	13	-	6 801	
	不及格 Failed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	3	62	1	42	5	-	3	-	-	-	-	-	-	35	1	1	9	6	-	1	165	6	-	-	-	340	
	突擊檢驗 Spot checks	1	53	1	43	5	-	54	13	27	2	1	-	8	48	1	-	9	4	-	-	185	5	-	-	-	460	
不送檢 Did not attend	車架檢驗 Frame checks	-	-	-	-	-	-	169	38	52	4	2	-	10	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324	
	不送檢 Did not attend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
不送檢 Did not attend		2	15	-	10	88	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	-	5	2	2	1	38	3	-	-	-	181	
預約數字 No. of Appointments		140	784	237	1 441	1 736	68	537	129	128	24	12	1	29	695	42	55	395	80	35	28	1 123	399	-	13	-	8 131	
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	14	
<b>B. 其他檢驗 Other Examination</b>																												
驗車數字 No. of vehicle inspections		42	341	6	52	-	-	4	-	3	-	-	-	-	5	-	-	26	1	-	244	-	-	13	-	4	741	
VIO 檢驗 VIO Inspection	及格 Passed	16	183	3	14	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	15	1	-	114	-	-	5	-	-	354		
	不及格 Failed	2	52	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	76		
不送檢 Did not attend		3	106	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	66	-	-	4	-	-	185		
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection		19	100	2	31	-	-	3	-	2	-	-	-	4	-	-	10	-	-	58	-	-	6	-	4	239		
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection		5	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	57	-	-	2	-	-	72		
預約總數 Total Appointments		45	447	6	55	-	-	4	-	3	-	-	-	5	-	-	29	1	-	310	-	-	17	-	4	926		
暫停牌照 Suspension Orders		-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5		

註： (1) 車輛檢驗祇包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Notes : (1) Vehicle examinations only include pre-registration, re-registration and miscellaneous examinations.

COR - 檢驗汽車機械及格證書  
COF - 機動車輛全面檢驗及格證書  
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness  
COF - Certificate of Fitness  
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2008/06

		其他驗車中心為續牌而進行的檢驗 Vehicle Inspections at Other Centres for Re-Licensing					總計 Total
		私家車 Private Car	輕型貨車 Light Goods Vehicle		中型貨車 Medium Goods Vehicle	拖架 Trailers	
			少於1.9公噸 <1.9 tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 tonnes		
<b>A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre</b>							
驗車數字 No. of vehicle inspections		-	-	5 600	2 486	1 349	9 435
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	4 806	2 026	1 181	8 013
	不及格 Failed	-	-	311	177	53	541
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	483	283	115	881
不送檢 Did not attend		-	-	146	93	45	284
預約數字 No. of Appointments		-	-	5 746	2 579	1 394	9 719
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	13	24	8	45
<b>B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre</b>							
驗車數字 No. of vehicle inspections		15 904	43	-	-	-	15 947
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	14 293	43	-	-	-	14 336
	不及格 Failed	840	-	-	-	-	840
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	771	-	-	-	-	771
不送檢 Did not attend		-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments		15 904	43	-	-	-	15 947
暫停牌照 Suspension Orders		19	-	-	-	-	19

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division