

表 4.5 : 驗車中心驗車數字 (2008年8月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (August 2008)

2008/08

		政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																								其他 Others	總計 Total	
		電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾		私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾		的士 Taxis				巴士 Buses							小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖架 Trailers					
						新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶檢 查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				非專營 Non-Franchised			年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration				
										九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	港鐵巴 士 MTR Bus	公共 Public	私家 Private		新車/ 新登記 New / New Registration	公共 Public				私家 Private			≤16 公噸 ≤16 tonnes
2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月	2008年8月			
A. 為發牌及續牌而進行的檢驗 Vehicle Examination for Licensing & Re-Licensing																												
驗車數字 No. of vehicle inspections		127	757	243	1 219	1 755	67	489	132	107	27	19	-	21	838	43	96	322	339	81	16	1 060	493	-	46	-	8 297	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	125	661	236	1 148	1 739	67	308	75	50	11	6	-	8	644	32	91	312	309	81	16	763	489	-	46	-	7 217	
	不及格 Failed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	2	54	3	35	8	-	2	2	1	-	-	-	-	45	-	1	5	13	-	-	135	2	-	-	-	308	
	突擊檢驗 Spot checks	-	42	4	36	8	-	34	18	26	2	5	-	4	52	2	-	5	17	-	-	162	2	-	-	-	419	
不送檢 Did not attend	車架檢驗 Frame checks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不送檢 Did not attend	3	8	-	9	62	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	1	9	-	-	37	6	-	-	-	146	
預約數字 No. of Appointments		130	765	243	1 228	1 817	67	489	132	107	27	19	-	21	848	44	96	323	348	81	16	1 097	499	-	46	-	8 443	
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	
B. 其他檢驗 Other Examination																												
驗車數字 No. of vehicle inspections		48	381	5	55	-	-	3	-	1	-	-	-	-	6	7	-	12	-	-	204	-	-	10	-	2	734	
VIO 檢驗 VIO Inspection	及格 Passed	20	227	3	23	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7	-	6	-	-	102	-	-	2	-	-	393	
	不及格 Failed	4	52	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	2	-	-	75	
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection	不送檢 Did not attend	6	109	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	59	-	-	3	-	-	186	
	警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection	22	67	2	28	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	-	6	-	-	52	-	-	3	-	2	187	
預約總數 Total Appointments		2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	37	-	-	3	-	-	79	
暫停牌照 Suspension Orders		54	490	6	61	-	-	3	-	1	-	-	-	-	7	7	-	13	-	-	263	-	-	13	-	2	920	
暫停牌照 Suspension Orders		-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	10	

註： (1) 車輛檢驗祇包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Notes : (1) Vehicle examinations only include pre-registration, re-registration and miscellaneous examinations.

COR - 檢驗汽車機械及格證書
COF - 機動車輛全面檢驗及格證書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2008/08

		其他驗車中心為續牌而進行的檢驗 Vehicle Inspections at Other Centres for Re-Licensing					總計 Total
		私家車 Private Car	輕型貨車 Light Goods Vehicle		中型貨車 Medium Goods Vehicle	拖架 Trailers	
			少於1.9公噸 <1.9 tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 tonnes		
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		-	-	6 173	2 709	1 313	10 195
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	5 248	2 200	1 119	8 567
	不及格 Failed	-	-	344	187	58	589
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	581	322	136	1 039
不送檢 Did not attend		-	-	174	105	61	340
預約數字 No. of Appointments		-	-	6 347	2 814	1 374	10 535
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	25	15	13	53
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of vehicle inspections		17 475	37	-	-	-	17 512
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	15 869	37	-	-	-	15 906
	不及格 Failed	838	-	-	-	-	838
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	768	-	-	-	-	768
不送檢 Did not attend		-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments		17 475	37	-	-	-	17 512
暫停牌照 Suspension Orders		26	-	-	-	-	26

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division