

表 4.5 : 驗車中心車輛檢驗數字 (2011年2月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (February 2011)

2011/02

		政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																								其他 Others	總計 Total	
		的士 Taxis						巴士 Buses								小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖車 Trailers						
		電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾	私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾	新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶檢 查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				其他 Others				年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual	新車/ 新登記 New / New Registration					
								九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	港鐵巴 士 MTR Buses	公共 Public	私家 Private	新車/ 新登記 New / New Registration		公共 Public	私家 Private				≤16 公噸 Tonnes	>16 公噸 Tonnes			≤16 公噸 Tonnes
A. 為發牌及續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspection for Licensing & Re-licensing																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		56	835	130	925	1 742	27	347	90	79	16	10	20	16	416	47	41	287	94	27	12	871	279	-	30	-	6 397	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	COR	56	673	126	849	1 742	27	182	63	56	9	8	-	10	334	33	41	264	82	19	11	716	267	-	29	-	5 597
	不及格 Failed	COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	Spot checks	-	88	2	39	-	-	2	-	-	-	-	-	16	1	-	11	5	4	-	77	6	-	1	-	252	
	突擊檢驗 Spot checks	Frame Checks	-	74	2	37	-	-	44	4	-	2	-	-	1	26	2	-	12	7	4	1	78	6	-	-	-	300
不送檢 Did not Attend	不送檢 Did not Attend	Frame Checks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210
	車架檢驗 Frame Checks	Did not Attend	1	24	-	5	120	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	3	-	-	16	3	-	-	-	-	181
預約數字 No. of Appointments		57	859	130	930	1 862	27	347	90	79	16	10	20	16	423	47	41	289	97	27	12	887	282	-	30	-	6 578	
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
B. 其他檢驗 Other Inspection																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		24	242	5	73	1	-	3	1	-	-	-	-	-	9	-	-	67	14	-	136	-	-	7	-	2	584	
VIO 檢驗 VIO Inspection	及格 Passed	Failed	6	114	1	47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	57	4	-	48	-	-	2	-	-	281	
	不及格 Failed	Did not Attend	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	13	-	-	1	-	-	31	
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection	不送檢 Did not Attend	Did not Attend	3	57	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	27	-	-	-	-	1	108	
	警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection	Did not Attend	12	53	4	20	-	-	3	1	-	-	-	-	5	-	-	7	-	-	30	-	-	1	-	2	138	
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection		Did not Attend	6	62	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	10	-	45	-	-	3	-	-	134	
預約總數 Total Appointments		27	299	8	84	1	-	3	1	-	-	-	-	-	9	-	-	73	14	-	163	-	-	7	-	3	692	
暫停牌照 Suspension Orders		-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	24	

註： (1) 車輛檢驗祇包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Note : (1) Vehicle inspections only include pre-registration, re-registration and miscellaneous inspections.

COR - 檢驗汽車機械及格證書
COF - 機動車輛全面檢驗及格證書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2011/02

		其他驗車中心為續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspections at Other Examination Centres for Re-licensing					總計 Total
		私家車 Private Cars	輕型貨車 Light Goods Vehicles		中型貨車 Medium Goods Vehicles	拖車 Trailers	
			少於1.9公噸 <1.9 Tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 Tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 Tonnes		
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		-	-	4 156	2 391	919	7 466
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	3 809	2 165	859	6 833
	不及格 Failed	-	-	124	87	25	236
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	223	139	35	397
不送檢 Did not Attend		-	-	77	32	16	125
預約數字 No. of Appointments		-	-	4 233	2 423	935	7 591
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	6	12	2	20
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		16 397	39	-	-	-	16 436
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	14 920	39	-	-	-	14 959
	不及格 Failed	799	-	-	-	-	799
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	678	-	-	-	-	678
不送檢 Did not Attend		-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments		16 397	39	-	-	-	16 436
暫停牌照 Suspension Orders		14	-	-	-	-	14

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division