

表 4.5 : 驗車中心車輛檢驗數字 (二零一三年三月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (March 2013)

2013/03

		政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																										
		電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾	私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾	的士 Taxis			巴士 Buses								小巴 Light Buses			貨車 ⁽²⁾ Goods Vehicles ⁽²⁾			拖車 Trailers		其他 Others	總計 Total				
				新界及大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶 檢查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				其他 Others				年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		新車/ 新登記 New / New Registration	年檢 Annual			新車/ 新登記 New / New Registration			
								九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	新車/ 新登記 New / New Registration	港鐵 巴士 MTR Buses	公共 Public	私家 Private	新車/ 新登記 New / New Registration		公共 Public	私家 Private						新車 New	≤16 公噸 ≤16 Tonnes	>16 公噸 >16 Tonnes
A. 為發牌及續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspection for Licensing & Re-licensing																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		100	773	235	1 376	1 449	35	303	71	61	17	9	16	11	543	64	122	422	141	34	19	1 207	781	-	34	-	7 823	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	COR	94	632	216	1 287	1 445	35	301	71	61	17	9	-	11	470	52	120	407	130	34	18	1 026	760	-	33	-	7 229
		COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	不及格 Failed		2	71	11	45	4	-	1	-	-	-	-	-	30	3	1	7	6	-	1	85	11	-	1	-	279	
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks		4	70	8	44	-	-	1	-	-	-	-	-	26	1	1	8	5	-	-	96	10	-	-	-	274	
	車架檢驗 Frame Checks		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不送檢 Did not Attend			-	14	3	8	70	-	-	-	-	-	1	-	12	-	4	3	1	1	1	28	13	-	1	-	160	
預約數字 No. of Appointments		100	787	238	1 384	1 519	35	303	71	61	17	9	17	11	555	64	126	425	142	35	20	1 235	794	-	35	-	7 983	
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	5	
B. 其他檢驗 Other Inspection																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		36	367	6	82	-	-	209	21	36	6	5	-	3	46	3	-	33	3	-	186	18	-	6	-	7	1 073	
VIO 檢驗	及格 Passed		19	262	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	20	2	-	89	7	-	1	-	-	442	
	不及格 Failed		4	25	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	11	1	-	-	-	-	48	
Inspection	不送檢 Did not Attend		6	125	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	-	-	57	4	-	3	-	-	217	
突擊檢驗 Spot Checks			-	-	-	-	-	206	18	36	6	5	-	3	37	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection			12	55	6	36	-	-	3	3	-	-	-	-	6	-	-	7	-	-	32	5	-	2	-	5	172	
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection			1	25	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	54	5	-	3	-	2	97	
預約總數 Total Appointments		42	492	11	85	-	-	209	21	36	6	5	-	3	47	3	-	46	3	-	243	22	-	9	-	7	1 290	
暫停牌照 Suspension Orders		-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	1	-	-	9	

註：(1) 車輛檢驗只包括登記前、重行登記及特定的檢驗。
(2) 二零一二年三月或以前貨車的其他檢驗數字並沒有按貨車種類分項列出。

Notes : (1) Vehicle inspections include pre-registration, re-registration and miscellaneous inspections only.
(2) For other inspection figures of goods vehicles on or before March 2012, they are not classified by goods vehicle type.

COR - 檢驗汽車機械及格証書
COF - 機動車輛全面檢驗及格証書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2013/03

		其他驗車中心為續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspections at Other Examination Centres for Re-licensing					
		輕型貨車 Light Goods Vehicles		中型貨車 Medium Goods Vehicles		拖車 Trailers	總計 Total
私家車 Private Cars		少於1.9公噸 <1.9 Tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 Tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 Tonnes			
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		-	-	6 977	3 076	1 397	11 450
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	6 462	2 767	1 302	10 531
	不及格 Failed	-	-	252	152	44	448
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	263	157	51	471
不送檢 Did not Attend		-	-	96	58	26	180
預約數字 No. of Appointments		-	-	7 073	3 134	1 423	11 630
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	8	18	3	29
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		25 674	38	-	-	-	25 712
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	22 140	31	-	-	-	22 171
	不及格 Failed	1 851	4	-	-	-	1 855
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	1 683	3	-	-	-	1 686
不送檢 Did not Attend		-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments		25 674	38	-	-	-	25 712
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-

資料來源：車輛安全及標準部

Source: Vehicle Safety and Standards Division