

# 車輛安全召回資訊

## Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 福士 Volkswagen

型 號 Model: Passat

項 目 Subject: 加裝頭水撥摩打膠咁，及或更換制動加力器真空喉  
Wipe motor cap, and or replace brake vacuum pipe

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

|    |                   |    |                   |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 1  | WVWZZZ3CZ6E064185 | 31 | WVWZZZ3CZ6P078018 |
| 2  | WVWZZZ3CZ6E092757 | 32 | WVWZZZ3CZ6P084189 |
| 3  | WVWZZZ3CZ6E155756 | 33 | WVWZZZ3CZ6P084210 |
| 4  | WVWZZZ3CZ6E164034 | 34 | WVWZZZ3CZ6P084231 |
| 5  | WVWZZZ3CZ6E165075 | 35 | WVWZZZ3CZ6P084301 |
| 6  | WVWZZZ3CZ6E165491 | 36 | WVWZZZ3CZ6P085557 |
| 7  | WVWZZZ3CZ6E166296 | 37 | WVWZZZ3CZ6P085619 |
| 8  | WVWZZZ3CZ6E166622 | 38 | WVWZZZ3CZ6P087148 |
| 9  | WVWZZZ3CZ6E168094 | 39 | WVWZZZ3CZ6P087159 |
| 10 | WVWZZZ3CZ6E168117 | 40 | WVWZZZ3CZ6P087340 |
| 11 | WVWZZZ3CZ6E168124 | 41 | WVWZZZ3CZ6P093653 |
| 12 | WVWZZZ3CZ6E168131 | 42 | WVWZZZ3CZ6P095922 |
| 13 | WVWZZZ3CZ6E168500 | 43 | WVWZZZ3CZ6P096254 |
| 14 | WVWZZZ3CZ6E168511 | 44 | WVWZZZ3CZ6P098017 |
| 15 | WVWZZZ3CZ6E169134 | 45 | WVWZZZ3CZ6P100030 |
| 16 | WVWZZZ3CZ6P048035 | 46 | WVWZZZ3CZ6P101086 |
| 17 | WVWZZZ3CZ6P062780 | 47 | WVWZZZ3CZ6P102061 |
| 18 | WVWZZZ3CZ6P067727 | 48 | WVWZZZ3CZ6P103033 |
| 19 | WVWZZZ3CZ6P076367 | 49 | WVWZZZ3CZ6P106883 |
| 20 | WVWZZZ3CZ6P077353 | 50 | WVWZZZ3CZ6P106890 |
| 21 | WVWZZZ3CZ6P077363 | 51 | WVWZZZ3CZ6P108702 |
| 22 | WVWZZZ3CZ6P077410 | 52 | WVWZZZ3CZ6P108785 |
| 23 | WVWZZZ3CZ6P077420 | 53 | WVWZZZ3CZ6P108807 |
| 24 | WVWZZZ3CZ6P077432 | 54 | WVWZZZ3CZ6P127371 |
| 25 | WVWZZZ3CZ6P077940 | 55 | WVWZZZ3CZ6P127381 |
| 26 | WVWZZZ3CZ6P077961 | 56 | WVWZZZ3CZ6P127392 |
| 27 | WVWZZZ3CZ6P077974 | 57 | WVWZZZ3CZ6P127397 |
| 28 | WVWZZZ3CZ6P077983 | 58 | WVWZZZ3CZ6P127413 |
| 29 | WVWZZZ3CZ6P077995 | 59 | WVWZZZ3CZ6P127431 |
| 30 | WVWZZZ3CZ6P078006 | 60 | WVWZZZ3CZ6P127441 |

# 車輛安全召回資訊

## Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 福士 Volkswagen

型 號 Model: Passat

項 目 Subject: 加裝頭水撥摩打膠冚，及或更換制動加力器真空喉  
Wipe motor cap, and or replace brake vacuum pipe

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

|    |                   |
|----|-------------------|
| 61 | WVWZZZ3CZ6P127450 |
| 62 | WVWZZZ3CZ6P127497 |
| 63 | WVWZZZ3CZ6P129622 |
| 64 | WVWZZZ3CZ6P156412 |
| 65 | WVWZZZ3CZ6P156587 |
| 66 | WVWZZZ3CZ6P159760 |
| 67 | WVWZZZ3CZ6P160308 |
| 68 | WVWZZZ3CZ6P160403 |
| 69 | WVWZZZ3CZ6P160406 |
| 70 | WVWZZZ3CZ6P160994 |
| 71 | WVWZZZ3CZ6P164776 |
| 72 | WVWZZZ3CZ6P164779 |
| 73 | WVWZZZ3CZ6P164848 |
| 74 | WVWZZZ3CZ6P165816 |
| 75 | WVWZZZ3CZ6P167244 |
| 76 | WVWZZZ3CZ6P171629 |
| 77 | WVWZZZ3CZ6P178983 |
| 78 | WVWZZZ3CZ6P182102 |
| 79 | WVWZZZ3CZ6P184555 |
| 80 | WVWZZZ3CZ6P188414 |
| 81 | WVWZZZ3CZ6P191079 |
| 82 | WVWZZZ3CZ6P193173 |
| 83 | WVWZZZ3CZ6P194182 |
| 84 | WVWZZZ3CZ6P204503 |
| 85 | WVWZZZ3CZ6P204864 |
| 86 | WVWZZZ3CZ6P205739 |
| 87 | WVWZZZ3CZ6P206543 |
| 88 | WVWZZZ3CZ6P206641 |
| 89 | WVWZZZ3CZ6P207699 |