

車輛安全召回資訊 **Completed**

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 五十鈴 Isuzu

型 號 Model: FTR33P-W / FRR34H-6S / FTR34M-6S / FTR34P-6S

項 目 Subject: 更換起動馬達零件
Starter Motor Parts Replacement

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

1 JALFTR34P77000003